

CENSIMENTO DELLE AREE DEGRADATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVA

DENOMINAZIONE CAVA	LUZZARA 1
TIPO DI RECUPERO IN ATTO NELL'AREA DI CAVA: SPONTANEO INDOTTO	scarso assente
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE NECESSARI	Non risultano necessari interventi di recupero
DENOMINAZIONE CAVA	LUZZARA 2
TIPO DI RECUPERO IN ATTO NELL'AREA DI CAVA: SPONTANEO INDOTTO	- buono
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE NECESSARI	Recuperata a pioppeto a q.ta ribassata rispetto al p.c.. Non risultano necessari interventi di recupero
DENOMINAZIONE CAVA	LUZZARA 3
TIPO DI RECUPERO IN ATTO NELL'AREA DI CAVA: SPONTANEO INDOTTO	discreto assente
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE NECESSARI	Non risultano necessari interventi di recupero
DENOMINAZIONE CAVA	LUZZARA 4 -CAVA LUCCIO-
TIPO DI RECUPERO IN ATTO NELL'AREA DI CAVA: SPONTANEO INDOTTO	buono buono
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE NECESSARI	Zona umida di notevole valenza naturalistica. Non risulta necessario alcun ulteriore intervento di recupero.
DENOMINAZIONE CAVA	LUZZARA 5
TIPO DI RECUPERO IN ATTO NELL'AREA DI CAVA: SPONTANEO INDOTTO	- buono
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE NECESSARI	Recuperata a pioppeto. Non risultano necessari interventi di recupero
DENOMINAZIONE CAVA	LUZZARA 6
TIPO DI RECUPERO IN ATTO NELL'AREA DI CAVA: SPONTANEO INDOTTO	- buono
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE NECESSARI	Recuperata a pioppeto. Non risultano necessari interventi di recupero
DENOMINAZIONE CAVA	LUZZARA 7
TIPO DI RECUPERO IN ATTO NELL'AREA DI CAVA: SPONTANEO INDOTTO	scarso scarso
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE NECESSARI	Non risultano necessari interventi di recupero

CAVE PREGRESSE - scala 1:20.000

DENOMINAZIONE CAVA	LUZZARA 8
TIPO DI RECUPERO IN ATTO NELL'AREA DI CAVA: SPONTANEO INDOTTO	buono buono
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE NECESSARI	Recuperata a pioppeto. Non risultano necessari interventi di recupero
DENOMINAZIONE CAVA	LUZZARA 9
TIPO DI RECUPERO IN ATTO NELL'AREA DI CAVA: SPONTANEO INDOTTO	discreto discreto
INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE NECESSARI	Recuperata in parte a pioppeto e in parte ricolonizzata da vegetazione sponanea. Non risultano necessari interventi di recupero.

