

ALLEGATO A – CONSISTENZA AREE

AREA 1 : intersezione via Baietta con via Pedemontana – loc. Vignale



STATO ATTUALE DELLE AREE	A PRATO
Rotatoria - mq	200,00
Presenza impianto di irrigazione	no
Predisposizione per impianto di irrigazione	no
Contatore installato	no

ALLEGATO A – CONSISTENZA AREE

AREA 2 : rotatoria via Donatori Avis S.P. 513 – loc. Vignale



STATO ATTUALE DELLE AREE	A PRATO
Rotatoria - mq	700
Presenza impianto di irrigazione	si
Predisposizione per impianto di irrigazione	si
Contatore installato	si
Contatore attivo da volturare	si