



PLANIMETRIA D'INDAGINE E RILIEVO CRITICITA'

Legenda

- MARCIAPIEDE FRIBILE - TRATTO
- PERCORSO CICLO-PEDONALE
- PAVIMENTAZIONE SCONNESSA E DEGRADATA
- ASSENZA DI MARCIAPIEDE E BANCHINA
- TRATTO MARCIAPIEDE NON FRIBILE
- RAMPA/ABBASSAMENTO NON ACCESSIBILE
- DISLIVELLO/GRADINO > cm 2
- SCIVOLI CHE LIMITANO LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
- OSTACOLO - MARCIAPIEDE CON LARGHEZZA UTILE < cm 90
- PAVIMENTAZIONE SDRUCCIOLEVOLE / SCONNESSA O ASSENTE

ELENCO CRITICITA'

codice immagine - descrizione problematica

f 945	- ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINISCE CONTRO CORDOLO
f 955	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 962-968	- TRATTO BANCHINA FRIBILE - LARGHEZZA SUFFICIENTE
f 975	- TRATTO BANCHINA NON FRIBILE - TROPPO STRETTA
f 981	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 982	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 987b	- ATTRAVERSAMENTO PEDONALE FINISCE CONTRO CORDOLO
f 997	- PERCORSO CICLO-PEDONALE SU VIA ZAGO
f 998	- TRATTO BANCHINA FRIBILE - LARGHEZZA SUFFICIENTE
f 007	- TRATTO BANCHINA FRIBILE - LARGHEZZA SUFFICIENTE
f 010	- VIA A MANZONI - TRATTO MARCIAPIEDE NON FRIBILE - TROPPO STRETTO
f 013	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 016	- PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DEGRADATA
f 020	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 021	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 022	- PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DEGRADATA
f 026	- PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DEGRADATA - IMPRATICABILE
f 029	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 029b	- PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DEGRADATA
f 030	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 032	- PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DEGRADATA
f 034	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 036	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 037	- PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DEGRADATA
f 039	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 040	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 041	- PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DEGRADATA
f 045	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 046	- PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DEGRADATA
f 046b	- PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DEGRADATA
f 051	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 051b	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 056	- PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE DEGRADATA
f 058	- RAMPA DI ABBASSAMENTO - INADEGUATA
f 059	- TRATTO SENZA MARCIAPIEDE CON BANCHINA NON FRIBILE - TROPPO STRETTA
f 066	- TRATTO SENZA MARCIAPIEDE CON BANCHINA FRIBILE
f 066b	- TRATTO SENZA MARCIAPIEDE CON BANCHINA NON FRIBILE

PLANIMETRIA INTERVENTI

Legenda

- MARCIAPIEDE IN PROGETTO
- POSA DISSUASORI PER PROTEZIONE PERCORSO
- PAVIMENTAZIONE DA SOSTITUIRE/MANUTENTARE
- MARCIAPIEDE FRIBILE - TRATTO
- TRATTO SENZA MARCIAPIEDE MA CON BANCHINA FRIBILE
- ASSENZA DI MARCIAPIEDE E BANCHINA
- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
- ELIMINAZIONE DISLIVELLO > cm 2
- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE
- OSTACOLO - MARCIAPIEDE CON LARGHEZZA UTILE < cm 90
- ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO
- ATTRAVERSAMENTO PEDONALE QUOTA STRADA
- POSA DISSUASORI DI PROTEZIONE

ELENCO INTERVENTI

codice immagine - descrizione soluzione proposta

f 945	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 955	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 962-968	- PORZIONE NUOVO MARCIAPIEDE + PERCORSO LATO OPPOSTO
f 975	- PERCORSO LATO OPPOSTO
f 981	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 982	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 987b	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 997	- RACCORDO PERCORSO CICLO-PEDONALE SU VIA ZAGO CON NUOVO MARCIAPIEDE
f 998	- TRATTO NUOVO MARCIAPIEDE IN PROGETTO
f 007	- TRATTO NUOVO MARCIAPIEDE IN PROGETTO
f 010	- ALLARGAMENTO/ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE - VIA MANZONI
f 013	- RACCORDO NUOVO MARCIAPIEDE CON ESISTENTE
f 016	- PAVIMENTAZIONE DA SOSTITUIRE
f 020	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 021	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 022	- PAVIMENTAZIONE DA SOSTITUIRE
f 026	- PAVIMENTAZIONE DA SOSTITUIRE
f 029	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 029b	- PAVIMENTAZIONE DA SOSTITUIRE
f 030	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 032	- PAVIMENTAZIONE DA SOSTITUIRE
f 034	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 036	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 037	- PAVIMENTAZIONE DA SOSTITUIRE
f 039	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 040	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 041	- PAVIMENTAZIONE DA SOSTITUIRE
f 045	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 046	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 046b	- PAVIMENTAZIONE DA SOSTITUIRE
f 051	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 051b	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 056	- PAVIMENTAZIONE DA SOSTITUIRE
f 058	- REALIZZAZIONE RAMPA/ABBASSAMENTO
f 059	- PERCORSO LATO OPPOSTO
f 066	- PERCORSO LATO OPPOSTO
f 066b	- STRADA STRETTA - NON E' POSSIBILE REALIZZARE MARCIAPIEDI

