

109

COMUNE DI FONTANELLATO PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 4/11Località _____ Via TOCCALATO N° 58

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSOIndirizzo culturale prevalente FORAGGI UEREALI ZOOTECNIA LATTETipologia dell'insediamento RURALE TRAD. MISTOInserimento ambientale INSUFF.Pertinenza AIA

Recinzioni _____ Barriere visive _____

Manufatti accessori precari BOX MILIT.


Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
- n° 1 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti sal _____
 - n° _____ occupati da nuclei familiari _____
 - (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari _____
 - rentela con titolari/condu _____
 - n° _____ occupati da altri nuclei fam _____
 - n° _____ non occupati _____
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di s _____
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edifici _____)
- n° _____ non occupati _____
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____)
- n° _____ non occupati _____
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconduc _____
- (edificio n° _____)

**LA SCHEDA
4/10 E'
ANNULLATA
(SI VEDA
INDAGINE
PRODUTTIVI)**

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2	3	4
Tipo edilizio	G ₂	H _{2/3}	H _{4/5}	Box LM
Epoca di costruzione	A	A ^{PARTI} _{ACQUINTA}	D	
N° piani f.t./H max	2p+J	5m	5m	
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	3F	2F	2F	
Manto di copertura	TEGOLE / R COPPI / A	TEGOLE ETERMIT	ETERMIT	
Finitura	mattoni	mattoni	bloccati laterizio	
Aggetti				
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	Buono	Buono	Buono	
Valore ambientale	V.A.	V.A.		
Inserimento ambientale	Buono	Buono	Pessimo	
Uso prevalente	R.A.	AC _{2/3}	AC _{1/2}	
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C	C	C	C
Note - foto n°	1-2	3		

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 4/11

Località TOCCALMATO Via n° 58
Unità d'indagine n° 4/11 Edificio n° 1

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> parziali	generali <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia A CORPI GIUSTAPPosti CON PORTA D'ORTA Epoca di impianto A
Struttura MURATURA A VISTA SOLAI PIANI IN LEGNO
Copertura 3 FALDE - COPPI (AB.) - COPPI/TEGOLIE (RUST.) TRAVI LEGNATE
Elementi costruttivi notevoli PORTA D'ORTA E PORTICO ARCHI VOLTATI
Elementi decorativi e particolari MURATURE IN RILIEVO (RUSTICO)
Serramenti BATTENTI IN LEGNO CON INFERRIATE AL PIANO TERRA
Alterazioni BOX ANNESSO IN ONDULINE E CATINERA
Stato di conservazione BUONO
Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione AIA
Dotazione vegetazionale PRATO
Elementi vegetazionali significativi _____
Alterazioni _____
Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
Di disturbo _____

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 4/11

Località TOCCALUATTO Via n° 58
Unità d'indagine n° 4/11 Edificio n° 2

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO


Tipologia BARONESSA E RICOVERO ATTREZZI Epoca di impianto A
 Struttura DURATURA A VISTA
 Copertura 2 FALDE - TEGOLE SU STRUTTURA IN C.A. + 1 FALDA ETERVIT
 Elementi costruttivi notevoli PORTALI ARCHIVOCATI
 Elementi decorativi e particolari DURATURE IN RILIEVO
 Serramenti PORTONI IN FERRO
 Alterazioni SERRAMENTI - AMPLIAMENTO LATERALE - NANTO DI COPERTURA
 Stato di conservazione BUONO
 Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione AIA
 Dotazione vegetazionale PRATO
 Elementi vegetazionali significativi _____
 Alterazioni _____
 Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
 Di disturbo _____



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2



foto n° 3

