

123

COMUNE DI FONTANELLATO  
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 4/26-27-28-29

Località \_\_\_\_\_ Via "COLOMBAROLA" PAROSTA

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente AGRICOLA Classificazione P.R.G. ONNIUSO

Indirizzo culturale prevalente FORAGGI CEREALI

Tipologia dell'insediamento RURALE TRAD. MISTO

Inserimento ambientale SVES

Pertinenza VIALE ALBERATO - AIA PAVIMENTATA IN OTTO

Recinzioni CANCELLI Barriere visive \_\_\_\_\_


Manufatti accessori precari \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 5 ALLOGGI

- n° \_\_\_\_\_ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
  - n° 1 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° 3 destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
  - n° \_\_\_\_\_ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° 1 non occupati
- n° \_\_\_\_\_ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
- n° \_\_\_\_\_ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° \_\_\_\_\_) di cui:
  - n° \_\_\_\_\_ non occupati
- n° \_\_\_\_\_ alloggi extragricoli (edificio n° \_\_\_\_\_) di cui:
  - n° \_\_\_\_\_ non occupati
- n° \_\_\_\_\_ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° \_\_\_\_\_)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



referimento alla scheda di analisi del  
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2	3	4
Tipo edilizio	G1	H2	G1	H1/2
Epoca di costruzione	A/B	B	B	B
N° piani f.t./H max	2p + s	6m	2p	2p
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	4F	4F	4F	2F
Manto di copertura	TEGOLE	Coppi	TEGOLE	Coppi ETERNIT
Finitura	intonaco	mattoni	intonaco	intonaco mattoni
Aggetti	balcone			
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	Discreto	Discreto	Regolare	mediocre
Valore ambientale	V.A.	V.A.	V.A.	V.A.
Inserimento ambientale	Buono	Buono	Buono	Buono
Uso prevalente	R.A.	AC2	R.A.	AC1/2
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C	C	A	C
Note - foto n°	1-2-3	6	4-5	7

## TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	5	6	7	8
Tipo edilizio	H <sub>2</sub> → G <sub>2</sub>	ex CASEIFICIO	H <sub>2</sub> 13	Ruotele
Epoca di costruzione	B	B	B	
N° piani f.t./H max	2p	2p + 1	2p	
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	2F	2F	2F	
Manto di copertura	TEGOLE	TEGOLE	COPPI	
Finitura	intonaco	intonaco finitura	intonaco	
Aggetti				
Manufatti accessori	1			
Stato di conservazione	mediocre	oltrale	mediocre	
Valore ambientale	V.A.	V.A.	V.A.	
Inserimento ambientale	BUONO	BUONO	BUONO	
Uso prevalente	R.A.	R.A.	AC213	
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1	1		
Grado di utilizzo	C	C	C	
Note - foto n°		8	9	



## TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	9	10	11	12
Tipo edilizio	H <sub>3</sub>	TETTOIA ETERNIT	H <sub>4</sub>	H <sub>4</sub>
Epoca di costruzione	B	D	C	C
N° piani f.t./H max	1 m	7 m	5 m	5 m
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	2 F	BOTTE	2 F	2 F
Manto di copertura	OPPI	ETERNIT	ETERNIT	ETERNIT
Finitura	INTONACO		clj	clj
Aggetti				
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	mediocre	Buono	Disueto	Disueto
Valore ambientale	V.A.			
Inserimento ambientale	Buono	Pessimo	Pessimo	Pessimo
Uso prevalente	AC <sub>3</sub>	AC <sub>2</sub>	AC <sub>1</sub>	AR <sub>4</sub>
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi				
Grado di utilizzo	C	C	A	A
Note - foto n°	10			

**COMUNE DI FONTANELATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 4/26

Località \_\_\_\_\_ Via ' COLONBAROLA '  
Unità d'indagine n° 4/26 Edificio n° 7

Epoca di impianto A/B

**COMPLESSO EDILIZIO**

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SEGNI DI ABBANDONO</b> <input checked="" type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia VILLA PADRONALE Epoca di impianto B  
 Struttura DURATURA INTONACATA - SOLAI PIATTI IN LEGNO  
 Copertura A FALDE - TEGOLE SU TRAVATURA IN LEGNO  
 Elementi costruttivi notevoli BALCONE IN PIETRA  
 Elementi decorativi e particolari \_\_\_\_\_  
 Serramenti BATTENTI IN LEGNO CON INFERRIATE (PIANO TERRA)  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Stato di conservazione DISCRETO  
 Note \_\_\_\_\_

**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione GIARDINO CINTATO DA MURETTO E FERRO. AIA PAVIMENT.  
 Dotazione vegetazionale PRATO + ELEMENTI ARBOREI  
 Elementi vegetazionali significativi RARA SPECIE (PER AZONA) DI CONIFERE  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Note LUNGO VIA DI ACESSO ALBERATO COM CASE CUSTODI AGLI ESTREMI  
PANCHINE IN PIETRA

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
 Di disturbo \_\_\_\_\_

**COMUNE DI FONTANELATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 4/26

Località \_\_\_\_\_ Via COLONBAROLA  
Unità d'indagine n° 4/26 Edificio n° 2

**COMPLESSO EDILIZIO**

Epoca di impianto A/B

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SEGNI DI ABBANDONO</b> <input checked="" type="checkbox"/> parziali                      generali <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia BARCHESSA Epoca di impianto B  
 Struttura DURATURA INTONACATA - PILASTRI E ARCHI PUR A VISTA  
 Copertura 4 FALDE - COPPI SU TRAVI E CAPRIATE IN LEGNO  
 Elementi costruttivi notevoli APERTURE ARCHI VOLTATE  
 Elementi decorativi e particolari DECORAZIONE SOTTOGROTTA - TAMPONAMENTO A  
 Serramenti \_\_\_\_\_ II GELOSIA  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Stato di conservazione DISCRETO  
 Note \_\_\_\_\_

**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione ALA PAVIDENTATA IN COTTO  
 Dotazione vegetazionale PRATO + ELEMENTI ARBOREI  
 Elementi vegetazionali significativi \_\_\_\_\_  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Note \_\_\_\_\_

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
 Di disturbo \_\_\_\_\_

**COMUNE DI FONTANELATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 4/26

Località \_\_\_\_\_ Via 'COUOTIBAROLA'  
Unità d'indagine n° 4/26 Edificio n° 3

Epoca di impianto A/B **COMPLESSO EDILIZIO**

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SEGNI DI ABBANDONO</b> <input checked="" type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia RESIDENZA RURALE PER DIPENDENTI Epoca di impianto B  
 Struttura PIRATURA INTOMACATA - SOLAI PISCI IN LEGNO  
 Copertura A FAUDE - TEGOLE SU TRAVATURA IN LEGNO  
 Elementi costruttivi notevoli \_\_\_\_\_  
 Elementi decorativi e particolari CORNICE SOTTOGROTTA ARCUATA  
 Serramenti BATTENTI IN LEGNO CON INFERRIATE (P.T.)  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Stato di conservazione CATTIVO  
 Note \_\_\_\_\_

**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione AREA PAVIMENTATA IN COTTO  
 Dotazione vegetazionale PRATO + ELEMENTI ARBOREI  
 Elementi vegetazionali significativi \_\_\_\_\_  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Note \_\_\_\_\_

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
 Di disturbo \_\_\_\_\_

**COMUNE DI FONTANELATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 4/26

Località \_\_\_\_\_

Via 'COLOMBAROLA'

Unità d'indagine n° 4/26

Edificio n° 4

Epoca di impianto A/B

**COMPLESSO EDILIZIO**

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SEGNI DI ABBANDONO</b> <input checked="" type="checkbox"/> parziali                      generali <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia STALLA/FIENILE Epoca di impianto B  
 Struttura MURATURA INTONACATA / A VISTA - SOLAI PIANI  
 Copertura 2 FALDE - COPPI SU TRAVATURA IN LEGNO - ETERRIT  
 Elementi costruttivi notevoli PORTICO MAGGETTO  
 Elementi decorativi e particolari STRUTTURA IN RILIEVO SUI FIANCHI  
 Serramenti PORTE BATTENTI IN LEGNO  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Stato di conservazione DETERIORE  
 Note \_\_\_\_\_

**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione AIA  
 Dotazione vegetazionale PRATO  
 Elementi vegetazionali significativi \_\_\_\_\_  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Note \_\_\_\_\_

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
 Di disturbo \_\_\_\_\_



**COMUNE DI FONTANELATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 4/26

Località \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

Unità d'indagine n° \_\_\_\_\_

Edificio n° \_\_\_\_\_

Epoca di impianto \_\_\_\_\_

**COMPLESSO EDILIZIO**

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input checked="" type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> parziali	generali <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia EX BARCHESSA → CASA COLONICA Epoca di impianto B  
 Struttura PIRATURA AUTOMACATA - SOLAI PIANI  
 Copertura 2 FADE TEGOLE SU TRAVATURA IN LATEROCEMENTO  
 Elementi costruttivi notevoli \_\_\_\_\_  
 Elementi decorativi e particolari \_\_\_\_\_  
 Serramenti BATTENTI IN LEGNO CON INFERRIATE (P.T.)  
 Alterazioni PORTONE RICOVERO ATTREZZI IN FERRO  
 Stato di conservazione DETERIORE  
 Note \_\_\_\_\_

**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione CORTIVE  
 Dotazione vegetazionale PRATO + EL. ARBOREI  
 Elementi vegetazionali significativi \_\_\_\_\_  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Note \_\_\_\_\_

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
 Di disturbo \_\_\_\_\_

**COMUNE DI FONTANELATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 4/26

Località \_\_\_\_\_ Via 'COLONBAROLA'  
Unità d'indagine n° 4/26 Edificio n° 6

Epoca di impianto A/B **COMPLESSO EDILIZIO**

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SEGNI DI ABBANDONO</b> <input checked="" type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia EX CASEIFICIO → CASA COLONICA Epoca di impianto B  
 Struttura TRATTURA AUTOMACATA - SOLAI PIANI  
 Copertura 3 FALDE TEGOLE SU TRAVATURA IN LEGNO  
 Elementi costruttivi notevoli \_\_\_\_\_  
 Elementi decorativi e particolari \_\_\_\_\_  
 Serramenti BATTENTI IN LEGNO - INFERRIATE AL PIANO TERRA  
 Alterazioni \_\_\_\_\_ FINESTRE IN ALLUMINIO PROFILATO  
 Stato di conservazione DISCRETO  
 Note \_\_\_\_\_

**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione CORTILE  
 Dotazione vegetazionale PRATO + ELEMENTI ARBOREI  
 Elementi vegetazionali significativi \_\_\_\_\_  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Note \_\_\_\_\_

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
 Di disturbo \_\_\_\_\_

**COMUNE DI FONTANELLATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 4/26

Località \_\_\_\_\_ Via 'COLONBAROLA'  
Unità d'indagine n° 4/26 Edificio n° 7

Epoca di impianto A/B **COMPLESSO EDILIZIO**

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SEGNI DI ABBANDONO</b> <input checked="" type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia BARCHESSA - POUAIO - PORCUAIA Epoca di impianto B  
 Struttura PURATURA INTOMACATA SOLAIO PIANO  
 Copertura 2 FAUDE COPPI SU TRAVATURA IN LEGNO  
 Elementi costruttivi notevoli BALCONCINO  
 Elementi decorativi e particolari \_\_\_\_\_  
 Serramenti PORTE IN LEGNO  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Stato di conservazione DEDIOCRE  
 Note \_\_\_\_\_

**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione CORTIVE  
 Dotazione vegetazionale PRATO + ELEMENTI ARBOREI  
 Elementi vegetazionali significativi \_\_\_\_\_  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Note \_\_\_\_\_

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
 Di disturbo \_\_\_\_\_

**COMUNE DI FONTANELLATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 4/26

Località \_\_\_\_\_ Via 'COLONBAROLA'  
Unità d'indagine n° 4/26 Edificio n° 9

**COMPLESSO EDILIZIO**

Epoca di impianto A/B

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input checked="" type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> parziali	generali <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia RUSTICO MINORE, RICOVERO, FORNO Epoca di impianto B  
Struttura MURATURA INTONACATA / A VISTA - SOLAIO PIANO  
Copertura 2 FALDE COPPI SU STRUTTURA IN LEGNO  
Elementi costruttivi notevoli FORNO  
Elementi decorativi e particolari \_\_\_\_\_  
Serramenti PORTA E BATTENTI IN LEGNO  
Alterazioni TETTOIA IN LAMIERA ONDULATA SUL FIANCO  
Stato di conservazione DETERIORE  
Note \_\_\_\_\_


**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione CORTILE  
Dotazione vegetazionale PRATO + ELEMENTI ARBOREI  
Elementi vegetazionali significativi \_\_\_\_\_  
Alterazioni \_\_\_\_\_  
Note \_\_\_\_\_

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
Di disturbo \_\_\_\_\_

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

#### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2



foto n° 3



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 4



foto n° 5



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 6



foto n° 7



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 8



foto n° 9

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 10



foto n° \_\_\_\_\_