

140

COMUNE DI FONTANELLATO PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 4145Località _____ Via CANNETOLO n° 72 "COLOMBAROLA"


CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSO
 Indirizzo culturale prevalente FORAGGI CEREALI - ORTOFRUTTICOLA
 Tipologia dell'insediamento RUNARE TRAD. MISTO
 Inserimento ambientale INNF
 Pertinenza CORTILE
 Recinzioni _____ Barriere visive _____
 Manufatti accessori precari _____
 Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° 1 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



referimento alla scheda di analisi del
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2		
Tipo edilizio	Gr	Rudere		
Epoca di costruzione	B r. sm. m. t. h.			
N° piani f.t./H max	2 n + 1			
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	3 F			
Manto di copertura	coppi			
Finitura	intonaco/A mattoni in			
Aggetti	Balcone por HCO			
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	Discreto			
Valore ambientale	V.A.			
Inserimento ambientale	diff.			
Uso prevalente	R.A.			
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C			
Note - foto n°	1-2	3		

COMUNE DI FONTANELATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 4145

Località _____ Via CANNETOLO N° 72 "COLTIBAROLA"
Unità d'indagine n° 4145 Edificio n° 1

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto B

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/>	corpo unico	<input type="checkbox"/>	ampliamenti <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	nuova edificazione <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	destinazione d'uso <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	a corte	<input type="checkbox"/>	superfetazioni <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO
<input type="checkbox"/>	con casa padronale	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	parziali generali <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Note _____
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	_____

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia PORTA PORTA: SOLO RUSTICO Epoca di impianto B
Struttura MURATURA A VISTA
Copertura 2 F. COPPI
Elementi costruttivi notevoli PORTICO ARCHITOLATO
Elementi decorativi e particolari CORNICI E STRUTTURA MURARIA A RILIEVO
Serramenti _____
Alterazioni LA PARTE ABITATIVA COMPLETAMENTE TRASFORMATA
Stato di conservazione _____
Note _____


AREA DI PERTINENZA

Organizzazione AIA
Dotazione vegetazionale _____
Elementi vegetazionali significativi _____
Alterazioni _____
Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
Di disturbo _____

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2foto n° 3