

82

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 3/18

Località _____ Via MIRANDOLA N° 30

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente AGRICOLA Classificazione P.R.G. Comune

Indirizzo culturale prevalente ?

Tipologia dell'insediamento RURALE TRAD.

Inserimento ambientale BUONO

Pertinenza CORTILE

Recinzioni SIEPE Barriere visive _____


Manufatti accessori precari _____

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° 1 non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

| | | | | |
|------------------------|--------------------|--|--|--|
| N° edificio | 1 | | | |
| Tipo edilizio | G ₂ | | | |
| Epoca di costruzione | A | | | |
| N° piani f.t./H max | 2p+1 | | | |
| Interrato/seminterrato | | | | |
| Copertura/Pendenza | 2 F | | | |
| Manto di copertura | coppi | | | |
| Finitura | intonaco | | | |
| Aggetti | Portico baleone | | | |
| Manufatti accessori | | | | |
| Stato di conservazione | Buono | | | |
| Valore ambientale | R.A. | | | |
| Inserimento ambientale | Buono | | | |
| Uso prevalente | R.A. | | | |
| Uso secondario | | | | |
| Uso piano terra | | | | |
| Uso interr./seminterr | | | | |
| N° alloggi | 1 | | | |
| Grado di utilizzo | 5 | | | |
| Note - foto n° | 1-2 | | | |

COMUNE DI FONTANELATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 3/18

Località _____ Via MIRANDOLA N° 30
Unità d'indagine n° 3/18 Edificio n° 1

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto 3/18

| TIPOLOGIA | | GRADO DI ALTERAZIONE | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------|
| originaria | attuale | congrui | incongrui |
| <input type="checkbox"/> corpo unico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> ampliamenti | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> corpi aggregati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> nuova edificazione | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> corpi separati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> destinazione d'uso | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> a corte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> superfetazioni | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> con villa-palazzo | <input type="checkbox"/> | SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> con casa padronale | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Note _____ | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ | |

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia CORPI AGGREGATI Epoca di impianto A
 Struttura MATTONI INTONACATI, SOLAI IN LEGNO
 Copertura 2F COPPI
 Elementi costruttivi notevoli PORTICO AGGETTANTE
 Elementi decorativi e particolari GELORE NEL RUSTICO
 Serramenti BATTENTI IN LEGNO
 Alterazioni _____
 Stato di conservazione BUONO
 Note IL RUSTICO E' QUASI INTERAMENTE RICOPERTO DA UN RAMPICANTE


AREA DI PERTINENZA

Organizzazione CORTILE
 Dotazione vegetazionale ELEMENTI ARBOREI
 Elementi vegetazionali significativi _____
 Alterazioni _____
 Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
 Di disturbo _____

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2

foto n° _____