

352

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 7/11

Località _____ Via DIRANDOLA n° 81

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESID. AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSO

Indirizzo culturale prevalente CEREALI - FORAGGI - ZOOTECNIA DA LATTE

Tipologia dell'insediamento RURALE NISTA

Inserimento ambientale INSUFFICIENTE

Pertinenza CORTILE - ORTO

Recinzioni MURETTO BASSO Barriere visive _____


Manufatti accessori precari _____

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 2 ALLOGGI

- n° 2 alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° 2 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2		
Tipo edilizio	G ₂	H ₄		
Epoca di costruzione	A RISTRUTTURATO	D		
N° piani f.t./H max	2P. + S	6m.		
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	3 FAUDE	2 FAUDE		
Manto di copertura	TEGOLE	TEGOLE		
Finitura	INTONACO	BLUCCHI LATERIZIO		
Aggetti	TETTOIA - PORTICO LATERIZIO IN CLS + ETERWIT			
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	BUONO	BUONO		
Valore ambientale				
Inserimento ambientale	INSUFF.	PESSIMO		
Uso prevalente	R.A.	AC ₁		
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	2			
Grado di utilizzo	C	C		
Note - foto n°	1. 2			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



foto n° 2