

378

COMUNE DI FONTANELLATO

PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 7/35Località _____ Via PRIORATO n° 71

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESIDENZIALE Classificazione P.R.G. CONNESSO

Indirizzo culturale prevalente _____

Tipologia dell'insediamento EDILIZIA - AGRICOLAInserimento ambientale INSUFFICIENTEPertinenza CORTIVE - ORTO

Recinzioni _____ Barriere visive _____


Manufatti accessori precari _____

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° 1 alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



_____ riferimento alla scheda di analisi del
_____ patrimonio edilizio

_____ punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2		
Tipo edilizio	A	BOX IN LATERA		
Epoca di costruzione	B RISTRUTTURATO	D		
N° piani f.t./H max	2 p. + S	3 m.		
Interrato/seminterrato	SEMINTERR.			
Copertura/Pendenza	2 FALDE	2 FALDE		
Manto di copertura	TEGOLE	LATERA		
Finitura	RIVESTIMENTO IN KUNKE	LATERA		
Aggetti				
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	BUONO	BUONO		
Valore ambientale				
Inserimento ambientale	INSUFFIC.	INSUFFIC.		
Uso prevalente	R	G ₁		
Uso secondario		G ₂		
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr	CANTINA			
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C	C		
Note - foto n°	1	1		

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



foto n° _____