

177

COMUNE DI FONTANELLATO

PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 5/101ALocalità _____ Via BEUENA N° 22

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESIDENZIALE Classificazione P.R.G. NON CONNESSO

Indirizzo culturale prevalente _____

Tipologia dell'insediamento EXTRA AGRICOLAInserimento ambientale RESIDIOPertinenza CORTILERecinzioni SIEPE Barriere visive _____

Manufatti accessori precari _____

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° 1 alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

| | | | | |
|------------------------|----------|----------|--|--|
| N° edificio | 1 | 2 | | |
| Tipo edilizio | A | H 6 | | |
| Epoca di costruzione | Bisanti. | C | | |
| N° piani f.t./H max | 2 p | 6 m | | |
| Interrato/seminterrato | | | | |
| Copertura/Pendenza | 2F | 2F | | |
| Manto di copertura | COPPI | COPPI | | |
| Finitura | INTONACO | INTONACO | | |
| Aggetti | | | | |
| Manufatti accessori | B | | | |
| Stato di conservazione | BUONO | MEDIOCRE | | |
| Valore ambientale | | | | |
| Inserimento ambientale | PESSIMO | PESSIMO | | |
| Uso prevalente | R. | C1 | | |
| Uso secondario | | | | |
| Uso piano terra | | | | |
| Uso interr./seminterr | | | | |
| N° alloggi | 1 | | | |
| Grado di utilizzo | C | C | | |
| Note - foto n° | | | | |

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



foto n° _____