

192

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 5/116-115

Località _____ Via Priorato n° 31

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSO

Indirizzo culturale prevalente FORAGGIO ZOOTECNIA LATI

Tipologia dell'insediamento RURALE TRAD.

Inserimento ambientale BUONO

Pertinenza CORTILE

Recinzioni CANCELLO - RETE Barriere visive _____

Manufatti accessori precari BOX IN LH (SONO MOLTI)

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° 1 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2		
Tipo edilizio	G12	H5		
Epoca di costruzione	Brisignelli	D		
N° piani f.t./H max	2p + 5	5m		
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	2F	2F		
Manto di copertura	TEGOLE ETERNIT / COPPI	LM		
Finitura	In TONCO	LM		
Aggetti	TETTOIA BALCONE			
Manufatti accessori	BOX LM			
Stato di conservazione	BUONO	Pessimo		
Valore ambientale				
Inserimento ambientale	sub.	Pessimo		
Uso prevalente	R.A.	AC2		
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C	C		
Note - foto n°	1			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



foto n° _____