

725

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 5/29

Località _____ Via SABBIONI AG. N° 86

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSO

Indirizzo culturale prevalente CEREALI FORAGGIO

Tipologia dell'insediamento RURALE TRAD.

Inserimento ambientale BUONO

Pertinenza AIA

Recinzioni _____ Barriere visive _____

Manufatti accessori precari _____


Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
- n° _____ occupati da nuclei fa _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvare _____ azienda
 - n° _____ occupati da nuclei fa _____)
 - (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei _____ rapporto di pa-
 - rentela con titolari/co _____
 - n° _____ occupati da altri nuc _____ edificio n° _____)
 - n° 1 non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a loc _____
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (_____)
- n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____)
- n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non ric _____ di informazioni
- (edificio n° _____)

LA SCHEDA 5/28
E' STATA
ANNULLATA
(SI VEDA
INDAGINE
PRODUTTIVI)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

| | | | | |
|------------------------|-------------------|----------------|--|--|
| N° edificio | 1 | 2 | | |
| Tipo edilizio | G ₂ | H ₃ | | |
| Epoca di costruzione | A | A | | |
| N° piani f.t./H max | 2p + s | 1p | | |
| Interrato/seminterrato | | | | |
| Copertura/Pendenza | 3F | 2F | | |
| Manto di copertura | COPPI / TEGOLO | INTONACO | | |
| Finitura | | | | |
| Aggetti | | | | |
| Manufatti accessori | | | | |
| Stato di conservazione | Buono | Buono | | |
| Valore ambientale | V.A. | V.A. | | |
| Inserimento ambientale | Buono | Disueto | | |
| Uso prevalente | R.A. | AC2 | | |
| Uso secondario | | | | |
| Uso piano terra | | | | |
| Uso interr./seminterr | | | | |
| N° alloggi | 1 | | | |
| Grado di utilizzo | S | P | | |
| Note - foto n° | 1 | 2 | | |

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 5129

Località _____ Via SABBIONI ALTI N° 86
Unità d'indagine n° 5129 Edificio n° 1

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

| TIPOLOGIA | | GRADO DI ALTERAZIONE | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| originaria | attuale | congrui | incongrui |
| <input type="checkbox"/> corpo unico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> ampliamenti | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> corpi aggregati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> nuova edificazione | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> corpi separati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> destinazione d'uso | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> a corte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> superfetazioni | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> con villa-palazzo | <input type="checkbox"/> | SEGNI DI ABBANDONO | |
| <input type="checkbox"/> con casa padronale | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | <input type="checkbox"/> parziali | <input type="checkbox"/> generali |
| | | Note _____ | |
| | | _____ | |

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia PONTA MORTA Epoca di impianto A
Struttura MATTONI INTONACATI ABITAZIONE/A VISTANITICO
Copertura 3 F. COPPI ABITAZIONE / TEGOLE INITICO
Elementi costruttivi notevoli PONTICO AGGETTANTE / PONTA MORTA
Elementi decorativi e particolari INITICO CON SOTTURA ARIUENO
Serramenti DARENTI IN TEGNO CON INFERIATE AL P.T.
Alterazioni _____
Stato di conservazione BUONO
Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione AIA
Dotazione vegetazionale _____
Elementi vegetazionali significativi _____
Alterazioni _____
Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
Di disturbo _____

COMUNE DI FONTANELATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 5129

Località _____ Via SABBIONI ALTI N° 86
Unità d'indagine n° 5129 Edificio n° 2

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

| TIPOLOGIA | | GRADO DI ALTERAZIONE | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| originaria | attuale | congrui | incongrui |
| <input type="checkbox"/> corpo unico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> ampliamenti | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> corpi aggregati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> nuova edificazione | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> corpi separati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> destinazione d'uso | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> a corte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> superfetazioni | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> con villa-palazzo | <input type="checkbox"/> | SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/> Note _____ _____ | |
| <input type="checkbox"/> con casa padronale | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia ANNESSO COLONICO Epoca di impianto A
 Struttura MATTINI INTONACATI
 Copertura 2F COPPIE / TEGOLE
 Elementi costruttivi notevoli _____
 Elementi decorativi e particolari _____
 Serramenti LEGNO
 Alterazioni _____
 Stato di conservazione Buono
 Note _____


AREA DI PERTINENZA

Organizzazione ALA
 Dotazione vegetazionale _____
 Elementi vegetazionali significativi _____
 Alterazioni _____
 Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
 Di disturbo _____

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2



foto n° _____