

231

COMUNE DI FONTANELLATO  
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 5/46

Località \_\_\_\_\_ Via S. SECONDO - FONTANELLATO n° 118

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO


Funzione prevalente AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSO  
Indirizzo culturale prevalente CEREALI  
Tipologia dell'insediamento RURALE TRAD. RUSTA  
Inserimento ambientale INSUFF.  
Pertinenza GIARDINO ORTO  
Recinzioni METALLO - TIURETTO Barriere visive \_\_\_\_\_  
Manufatti accessori precari \_\_\_\_\_  
Note \_\_\_\_\_

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° \_\_\_\_\_ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:  
n° 1 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)  
n° \_\_\_\_\_ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_ occupati da nuclei \_\_\_\_\_ in azienda  
(edificio n° \_\_\_\_\_)  
n° \_\_\_\_\_ occupati da nuclei \_\_\_\_\_ in rapporto di pa-  
rentela con titolari \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_ occupati da altri nuclei \_\_\_\_\_ edificio n° \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_ non occupati  
- n° \_\_\_\_\_ alloggi declassati/asserviti a \_\_\_\_\_  
- n° \_\_\_\_\_ alloggi scorporati dall'azienda \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_ non occupati  
- n° \_\_\_\_\_ alloggi extragricoli (edificio n° \_\_\_\_\_)  
n° \_\_\_\_\_ non occupati  
- n° \_\_\_\_\_ alloggi non occupati e/o non ricorrono a \_\_\_\_\_ informazioni  
(edificio n° \_\_\_\_\_)

LA SCHEDA  
5/45 E'  
STATA ANNULLA-  
TA  
(SI VEDA INDAGI-  
NE PRODUTTIVI)

INQUADRA \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ riferimento alla scheda di analisi del  
\_\_\_\_\_ patrimonio edilizio

\_\_\_\_\_ punto e angolo di ripresa fotografica

Note \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2		
Tipo edilizio	A	H6		
Epoca di costruzione	D	D		
N° piani f.t./H max	2p+3	5m		
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	4F	2F		
Manto di copertura	TEGOLE	ETERNIT		
Finitura	INTONACO PIATTOLI	CIS		
Aggetti	BALCONI			
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	Buono	Buono		
Valore ambientale				
Inserimento ambientale	insuff	PESSIMO		
Uso prevalente	R.A.	AC3		
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C	C		
Note - foto n°	1			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



foto n° \_\_\_\_\_