

163
COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 5/90

Località _____ Via BEUENA n° 19-20

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESIDENZIALE Classificazione P.R.G. Non connesso

Indirizzo culturale prevalente _____

Tipologia dell'insediamento RURALE TRADIZIONALE

Inserimento ambientale SUPE

Pertinenza COMUNE

Recinzioni RETE METALLICA Barriere visive _____

Manufatti accessori precari BOX LM


Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 2 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di attivi
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a ter
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensi
 - (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi c
 - rentela con titolari/conduttori dell'az
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari pri
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio a
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° 2 alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle
- (edificio n° _____)

LA SCHEDA
5/89 E' STATA
ANNULLATA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	4			
Tipo edilizio	B ₂			
Epoca di costruzione	B			
N° piani f.t./H max	2 p			
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	3 F			
Manto di copertura	Copp.			
Finitura	intonaco			
Aggetti				
Manufatti accessori	Box LM			
Stato di conservazione	Disueto			
Valore ambientale	V. A.			
Inserimento ambientale	svff.			
Uso prevalente	R			
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	2			
Grado di utilizzo	C			
Note - foto n°	A			

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 5190

Località _____ Via BEUENA n° 19.20
Unità d'indagine n° 5190 Edificio n° 1

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto B

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi aggregati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi separati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia CORPI AGGREGATI Epoca di impianto B
 Struttura MURONI INTONACATI, SOLAI IN LEGNO
 Copertura 3 F COPPI
 Elementi costruttivi notevoli _____
 Elementi decorativi e particolari _____
 Serramenti TAPPA NEVE
 Alterazioni TAPPA NEVE; BOX in LHM
 Stato di conservazione DISURETO
 Note _____


AREA DI PERTINENZA

Organizzazione CORTILE
 Dotazione vegetazionale _____
 Elementi vegetazionali significativi _____
 Alterazioni _____
 Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
 Di disturbo _____

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1

