

114

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 417

Località _____ Via RINEGO N° 57

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO


Funzione prevalente AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSO
 Indirizzo culturale prevalente CEREALI FORAGGI
 Tipologia dell'insediamento RURALE TRAD.
 Inserimento ambientale BUONO
 Pertinenza AIA-ORTO
 Recinzioni _____ Barriere visive _____
 Manufatti accessori precari _____
 Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° 1 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari e temporanei
 - n° _____ occupati da nuclei familiari (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari a rentela con titolari/conducenti
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili (edificio n° _____)

**LA SCHEDA
4/16 E'
ANNULLATA
(SI VEDA
INDAGINE
PRODUTTIVI)**

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	A	2	3	
Tipo edilizio	G ₂	H ₂₁₃	H ₆	
Epoca di costruzione	B ristruttur.	B	D	
N° piani f.t./H max	2p + s	2p	5m	
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	3F	3F	2F	
Manto di copertura	copp ₁	copp ₁	copp ₁	
Finitura	intonaco / A mattoni / 2	mattoni	mattoni	
Aggetti			tettoia in	
Manufatti accessori			Box muratura	
Stato di conservazione	Buono	mediocre	disfatto	
Valore ambientale	V.A.	V.A.		
Inserimento ambientale	Buono	Buono	diff	
Uso prevalente	R.A.	AC ₃	AC ₃	
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C	C	C	
Note - foto n°	1-2-3			

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 4/17

Località _____ Via STR. COMUN. RINEGO N° 57
Unità d'indagine n° 4/17 Edificio n° 1

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto B

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> parziali	generali <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia A (CORPI GIUSTAPPPOSTI CON PORTA D'ORTO) Epoca di impianto B
Struttura DURATURA INTOMACATA / AB. - A VISTA / R. SOLAI PIANI
Copertura 3 FALDE - TRAVETTI IN C.A. / AB. - IN LEGNO / R. CAPRIATE - COPPI
Elementi costruttivi notevoli PORTA D'ORTO E PORTICI AGGETTI, ARCHIVOLATI
Elementi decorativi e particolari FASCE MARCAPIANO, LESENATURE E CORNICI SOTTOTETTO
Serramenti BATTENTI IN LEGNO CON INFERRIATE AL PIANO TERRA
Alterazioni TETTOIA IN FERRO E LANIERA SUL FIANCO RUSTICO
Stato di conservazione BUONO
Note _____


AREA DI PERTINENZA

Organizzazione AIA - ORTO
Dotazione vegetazionale PRATO
Elementi vegetazionali significativi _____
Alterazioni _____
Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
Di disturbo _____

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2



foto n° 3