

462

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 8/71

Località _____

Via STR. COMUN. DI NASONE

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESIDENZIALE Classificazione P.R.G. NON CONNESSO

Indirizzo culturale prevalente _____

Tipologia dell'insediamento RURALE TRADIZIONALE

Inserimento ambientale BUONO

Pertinenza _____

Recinzioni _____ Barriere visive _____


Manufatti accessori precari _____

Note IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° 1 alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° 1 non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



referimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

| | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|
| N° edificio | 7 | | | |
| Tipo edilizio | F ₃ (E ₂ G ₂) | | | |
| Epoca di costruzione | A | | | |
| N° piani f.t./H max | 2P. | | | |
| Interrato/seminterrato | | | | |
| Copertura/Pendenza | 2 FAUDE (INESISTENTI) | | | |
| Manto di copertura | — | | | |
| Finitura | INTONACO MATTONI | | | |
| Aggetti | | | | |
| Manufatti accessori | | | | |
| Stato di conservazione | IN FASE DI RISTRUTTURAZ. | | | |
| Valore ambientale | V.A. | | | |
| Inserimento ambientale | | | | |
| Uso prevalente | | | | |
| Uso secondario | | | | |
| Uso piano terra | | | | |
| Uso interr./seminterr | | | | |
| N° alloggi | 1 | | | |
| Grado di utilizzo | — | | | |
| Note - foto n° | 1 | | | |

COMUNE DI FONTANELATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 8/71

Località _____ Via STR. COMUN. DI MASONE
Unità d'indagine n° 8/71 Edificio n° 1

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

| TIPOLOGIA | | GRADO DI ALTERAZIONE | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------|
| originaria | attuale | congrui | incongrui |
| <input type="checkbox"/> corpo unico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> ampliamenti | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> corpi aggregati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> nuova edificazione | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> corpi separati | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> destinazione d'uso | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> a corte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> superfetazioni | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> con villa-palazzo | <input type="checkbox"/> | SEGNI DI ABBANDONO | |
| <input type="checkbox"/> con casa padronale | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Note <u>IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE</u> | |
| | | <u>210ME</u> | |

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia RESID. RURALE A CORPI GIUSTAPPISTI Epoca di impianto A
Struttura RURALE INTONACATA / A VISTA
Copertura —
Elementi costruttivi notevoli —
Elementi decorativi e particolari —
Serramenti BATTENTI IN LEGNO
Alterazioni _____
Stato di conservazione PESSIMO - IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE
Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione AREA NON ORGANIZZATA
Dotazione vegetazionale PRATO CON ELEMENTI ARBOREI
Elementi vegetazionali significativi _____
Alterazioni _____
Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
Di disturbo _____

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 7

