

480

# COMUNE DI FONTANELLATO

## PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 8/90

Località \_\_\_\_\_ Via STR. CON. DEL PIZZALE N° 143


### CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESIDAGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSO  
 Indirizzo culturale prevalente FORAGGI  
 Tipologia dell'insediamento RURALE TRADIZIONALE  
 Inserimento ambientale BUONO  
 Pertinenza 41A - GIARDINO  
 Recinzioni RETE Barriere visive \_\_\_\_\_  
 Manufatti accessori precari \_\_\_\_\_  
 Note \_\_\_\_\_

### ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 2 ALLOGGI

- n° 2 alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
  - n° 2 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
  - n° \_\_\_\_\_ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ non occupati
- n° \_\_\_\_\_ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
- n° \_\_\_\_\_ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° \_\_\_\_\_) di cui:
  - n° \_\_\_\_\_ non occupati
- n° \_\_\_\_\_ alloggi extragricoli (edificio n° \_\_\_\_\_) di cui:
  - n° \_\_\_\_\_ non occupati
- n° \_\_\_\_\_ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° \_\_\_\_\_)

### INQUADRAMENTO TERRITORIALE



referimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2	3	4
Tipo edilizio	G <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> -H <sub>3</sub>	H <sub>5</sub>	TETTOIA
Epoca di costruzione	A	B	D	
N° piani f.t./H max	3 P.	6 m.	6 m.	
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	3 FAUDE	2 FAUDE	1 FAUDA INCONGRUA	
Manto di copertura	COPPI	ETERNIT	CLS	
Finitura	INTONACO / A MATTONE + PIETRA / R	INTONACO	CLS	
Aggetti	TETTOIA		TETTOIA IN LATIERA	
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	BUONO	DISCRETO	BUONO	
Valore ambientale	V.A.	V.A.		
Inserimento ambientale	BUONO	DISCRETO	PESSIMO	
Uso prevalente	R.A.	AC <sub>3</sub>	AC <sub>2</sub>	
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	2			
Grado di utilizzo	C	C	C	
Note - foto n°	1	2		

**COMUNE DI FONTANELLATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 8/90

Località \_\_\_\_\_ Via STR. COTT. DELPIZZAVE n° 143  
Unità d'indagine n° 8/90 Edificio n° 1

**COMPLESSO EDILIZIO**

Epoca di impianto A

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	<b>SEGNI DI ABBANDONO</b> <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia ACORPIGIUSTAPPOSTI (EX PORTA MORTA) Epoca di impianto A  
 Struttura MURATURA NISTA LATERIZIO-PIETRA INTONACO CON PARTI A VISTA  
 Copertura 3 FAUDE - COPPI SU TRAVATURA IN LEGNO  
 Elementi costruttivi notevoli PORTICO AGG. SU PILASTRI ED ARCHI - CRESTA TAGLIATA  
 Elementi decorativi e particolari MURATURA IN RILIEVO NEL RUSTICO  
 Serramenti BATTENTI IN LEGNO - INFERRIATE (P.T.)  
 Alterazioni PORTE DEL PORTICO TRASFORATE IN LOGGIA/AUTORINCESSA  
 Stato di conservazione BUONO  
 Note \_\_\_\_\_

**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione AIA - GIARDINO  
 Dotazione vegetazionale PRATO CON ELEMENTI ARBOREI ED ARBUSTIVI  
 Elementi vegetazionali significativi \_\_\_\_\_  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Note \_\_\_\_\_

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
 Di disturbo \_\_\_\_\_



**COMUNE DI FONTANELATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 8/90

Località \_\_\_\_\_ Via STR. CON. DEL PIZZALE N° 143  
Unità d'indagine n° 8/90 Edificio n° 2

**COMPLESSO EDILIZIO**

Epoca di impianto A

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	<b>SEGNI DI ABBANDONO</b> <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia AC - FINEVIE CON RICOVERO ATTREZZI Epoca di impianto B  
 Struttura MURATURA LUTOMACITA  
 Copertura 2 FAUDE - ETREMIT SU TRAVI E CAPRIATE IN LEGNO  
 Elementi costruttivi notevoli PORTA AD ARCO RIBASSATO  
 Elementi decorativi e particolari \_\_\_\_\_  
 Serramenti BATTENTI IN LEGNO  
 Alterazioni COPERTURA IN MATERIALE INCONGRUO  
 Stato di conservazione DISCRETO  
 Note \_\_\_\_\_


**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione AIA - GIARDINO  
 Dotazione vegetazionale PRATO CON ELEMENTI ARBOREI ED ARBUSTIVI  
 Elementi vegetazionali significativi \_\_\_\_\_  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Note \_\_\_\_\_

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
 Di disturbo \_\_\_\_\_

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2



foto n° \_\_\_\_\_