

**SPAZI URBANI**  
**INDAGINE ED INTERVENTI**  
**TAVOLA**  
**6.0**  
 Scala 1:1000  
**VIA CANTON**

**Elaborato il**  
 Aggiornamento

**Il Tecnico**  
 Arch. Alberto Sartori

**Settore Tecnico**  
 Dirigente e R.U.F.  
 Arch. Massimo Vincenzi  
 Arch. Matteo Falaschi  
 Barriere Architettoniche  
 Arch. Marica Falaschi

**Sindecato**  
 Emilelio Mandolada  
 Assessore ai Lavori Pubblici  
 Oreste Pozzani

**Riferimenti Normativi**  
 L.R. n° 16 del 12/07/2007  
 Dgr. n° 841 del 31/03/2009

**Piano di Eliminazione**  
 delle Barriere Architettoniche  
 Comune di Bovolone

**P.E.B.A.**  
**BOVOLONE**



**ELENCO CRITICITA'**

codice immagine - descrizione problematica

f 025	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
f 025b	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
f 024	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 023	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
f 022	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
f 022	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 021	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
f 021b	- INIZIO/FINE MARCIAPIEDE SENZA ABBASSAMENTO
f 021c	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 020b	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 020a	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
f 019	- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO cm 50 circa, PER PASSO CARRAIO
f 018a	- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO cm 50 circa, PER PASSO CARRAIO
f 018	- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO cm 50 circa, PER PASSO CARRAIO
f 018	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 017	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 017a	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
f 016	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
f 016b	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 015	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
f 014	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
f 014	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 013	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 013a	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 012	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 012c	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
f 012b	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90
f 011	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 010	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 009	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 008	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 007	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 006	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 005	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 004	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 004	- ASSENZA DI MARCIAPIEDE
f 003	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 002	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 002b	- RAMPA DI ABBASSAMENTO, INADEGUATA
f 002c	- ASSENZA DI MARCIAPIEDE E BANCHINA FRUIBILE
f 002d	- GRADINO - CAUSA LASTRA MARMO SFONDATA
f 001b	- GRADINO - CAUSA LASTRA MARMO SFONDATA
f 001a	- GRADINO - CAUSA CAMBIO DI MATERIALE
f 001	- ABBASSAMENTO CHE LIMITA LA LARGHEZZA UTILE DEL MARCIAPIEDE A MENO DI cm 90

**ELENCO INTERVENTI**

codice immagine - descrizione intervento

f 025	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA
f 025b	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA
f 024	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 023	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA
f 022	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA
f 022	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 021	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA
f 021b	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 021c	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 020b	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 020a	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 020	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA
f 019	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 017	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 017a	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA
f 016	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA
f 016b	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 015	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA
f 014	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA
f 014	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 013	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 013a	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 012	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 012c	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA
f 012b	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA
f 011	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 010	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 009	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 008	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 007	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 006	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 005	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 004	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 003	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 002	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 002b	- REALIZZAZIONE RAMPA DI ABBASSAMENTO
f 002c	- ELIMINAZIONE DISLIVELLO - SOSTITUZIONE LASTRA MARMO
f 001b	- ELIMINAZIONE DISLIVELLO - SOSTITUZIONE LASTRA MARMO
f 001a	- ELIMINAZIONE DISLIVELLO CON RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE
f 001	- RIPRISTINO QUOTA MARCIAPIEDE PER TUTTA LA LARGHEZZA

**NOTE**

Il Piano propone una serie d'interventi "minimi" per la soluzione delle problematiche rilevate. Sarà cura dell'ente, verificare l'esecutività delle proposte, anche sostituendole con altre soluzioni che si riterranno più adeguate.

Le criticità derivanti dalla mancanza di marciapiede, non trovano riscontro di intervento diretto. Si propone l'inserimento di Attraversamenti pedonali, che invitino il pedone ad utilizzare principalmente i percorsi sul lato Ovest.

