

220

COMUNE DI FONTANELLATO PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 5-22

Località _____ Via SABBIONI ALTA N° 32 "Ca Zalli"

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO


Funzione prevalente AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSO
Indirizzo culturale prevalente CEREALI FORAGGI ZOOTECNIA CARNE
Tipologia dell'insediamento RURALE TRAD. TUSA
Inserimento ambientale INSUFF.
Pertinenza AIA - ORTO
Recinzioni SIEPE Barriere visive PARZIALI
Manufatti accessori precari BOX UT
Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola
- n° 1 occupati da nuclei fami
- n° _____ destinati a coadiuvanti
- n° _____ occupati da nuclei fami
- (edificio n° _____)
- n° _____ occupati da nuclei fan
- rentela con titolari/cond
- n° _____ occupati da altri nuclei
- n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edif
- n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____)
- n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non ricond
- (edificio n° _____)

**LA SCHEDA 5/21
E' STATA
ANNULLATA
(SI VEDA
INDAGINE
PRODUTTIVI)**

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2	3	
Tipo edilizio	G ₂	H ₃	H ₄	
Epoca di costruzione	A	A	D	
N° piani f.t./H max	2p + 5	2p	5m	
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	3F	2F	2F	
Manto di copertura	COPPI	COPPI	ETERNIT	
Finitura	WIDNACO MATTONI	WIDNACO MATTONI	CIS	
Aggetti				
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	Buono	Buono	Buono	
Valore ambientale	V.A.	V.A.		
Inserimento ambientale	Buono	Buono	Pessimo	
Uso prevalente	R.A.	AC ₀	AC ₁	
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C	C	C	
Note - foto n°	1	1		

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 5/22

Località _____ Via SABRIONI ALTI N° 92
Unità d'indagine n° _____ Edificio n° 1

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto AID

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia A CORPI AGGREGATI Epoca di impianto A
 Struttura MATTONE SOLAI PIANI IN LEGNO
 Copertura 3 F. COPPI
 Elementi costruttivi notevoli _____
 Elementi decorativi e particolari _____
 Serramenti PARZIALI IN LEGNO
 Alterazioni LA PARTE ABITATIVA E' STATA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA
 Stato di conservazione BUONO
 Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione AIA
 Dotazione vegetazionale _____
 Elementi vegetazionali significativi _____
 Alterazioni _____
 Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
 Di disturbo _____

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 5122

Località _____ Via SABBIONI ALTI N° 22
Unità d'indagine n° 5122 Edificio n° 2

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A/D

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/> Note _____ _____	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia ANNESSO COLODICO Epoca di impianto A
 Struttura MATTONI
 Copertura 2F COPPI
 Elementi costruttivi notevoli _____
 Elementi decorativi e particolari _____
 Serramenti _____
 Alterazioni _____
 Stato di conservazione BUONO
 Note L'EDIFICIO E' QUASI INTERAMENTE RICOPERTO DA UNA PANTIA INTRICANTE


AREA DI PERTINENZA

Organizzazione A/D
 Dotazione vegetazionale _____
 Elementi vegetazionali significativi _____
 Alterazioni _____
 Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
 Di disturbo _____

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1

