

227

COMUNE DI FONTANELLATO  
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 5/32

Località \_\_\_\_\_

Via DELLA VIGNA N° 108

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente AGRICOLA

Classificazione P.R.G. connesso

Indirizzo culturale prevalente FORAGGI

Tipologia dell'insediamento RURALE TRAD.

Inserimento ambientale BUONO

Pertinenza AIA

Recinzioni \_\_\_\_\_

Barriere visive \_\_\_\_\_

Manufatti accessori precari \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° \_\_\_\_\_ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:

n° 1 occupati da nuclei familiari

n° \_\_\_\_\_ destinati a coadiuvanti s

n° \_\_\_\_\_ occupati da nuclei familiari

(edificio n° \_\_\_\_\_)

n° \_\_\_\_\_ occupati da nuclei fam

rentela con titolari/condu

n° \_\_\_\_\_ occupati da altri nuclei fa

n° \_\_\_\_\_ non occupati

- n° \_\_\_\_\_ alloggi declassati/asserviti a locali d

- n° \_\_\_\_\_ alloggi scorporati dall'azienda (edifi

n° \_\_\_\_\_ non occupati

- n° \_\_\_\_\_ alloggi extragricoli (edificio n° \_\_\_\_\_)


n° \_\_\_\_\_ non occupati

- n° \_\_\_\_\_ alloggi non occupati e/o non ricond

(edificio n° \_\_\_\_\_)

LA SCHEDA  
5/31 E STATA  
ANNULLATA  
(SI VEDA INDAGINE  
PRODUTTIVI)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del  
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note \_\_\_\_\_

## TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2	3	
Tipo edilizio	G <sub>2</sub>	H <sub>215</sub>	H <sub>L</sub>	
Epoca di costruzione	A	C	B	
N° piani f.t./H max	2p + 1	6 m	1 p	
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	3 F	2 F	2 F	
Manto di copertura	COPPI	COPPI / TEGOLE	COPPI	
Finitura	INTONACO	MATTONE	MATTONE	
Aggetti				
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	Discreto	Buono	MEIOCRE	
Valore ambientale	V.A		V.A	
Inserimento ambientale	Buono	uff.	uff.	
Uso prevalente	L.A.	AC <sub>3</sub>	AC <sub>3</sub>	
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C	C	C	
Note - foto n°	1		1	

**COMUNE DI FONTANELLATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 5/32

Località \_\_\_\_\_ Via VIGNA N° 108  
Unità d'indagine n° 5/32 Edificio n° 1

**COMPLESSO EDILIZIO**

Epoca di impianto A/B

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	<b>SEGNI DI ABBANDONO</b>	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Note _____	
		_____	

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia CORPI AGGREGATI Epoca di impianto A  
Struttura MATTONI CON SOLAI PIANI IN LEGNO  
Copertura 3F COPPI  
Elementi costruttivi notevoli \_\_\_\_\_  
Elementi decorativi e particolari \_\_\_\_\_  
Serramenti BATTENTI IN LEGNO  
Alterazioni ASSUMINATO NELLA PARTE AGGETTANTE  
Stato di conservazione DISURETO  
Note \_\_\_\_\_

**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione AIA  
Dotazione vegetazionale \_\_\_\_\_  
Elementi vegetazionali significativi \_\_\_\_\_  
Alterazioni \_\_\_\_\_  
Note \_\_\_\_\_

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
Di disturbo \_\_\_\_\_



**COMUNE DI FONTANELATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 5/32

Località \_\_\_\_\_ Via VIGNA N° 108  
Unità d'indagine n° 5/32 Edificio n° 3

**COMPLESSO EDILIZIO**

Epoca di impianto A/B

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	<b>SEGNI DI ABBANDONO</b>	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Note _____	
		_____	

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia ANNE SSO COLONICO Epoca di impianto B  
Struttura MATTONE  
Copertura 2 F. COPPI - TEGOLE  
Elementi costruttivi notevoli \_\_\_\_\_  
Elementi decorativi e particolari \_\_\_\_\_  
Serramenti \_\_\_\_\_  
Alterazioni IMPIANTO LEGNO  
Stato di conservazione MEIORE  
Note \_\_\_\_\_


**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione ALA  
Dotazione vegetazionale \_\_\_\_\_  
Elementi vegetazionali significativi \_\_\_\_\_  
Alterazioni \_\_\_\_\_  
Note \_\_\_\_\_

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
Di disturbo \_\_\_\_\_

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1

