

297

COMUNE DI FONTANELLATO PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 6/77Località ALBARETO Via _____

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESIDENZA AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSOIndirizzo culturale prevalente FORAGGIOTipologia dell'insediamento RURALE TRADIZIONALEInserimento ambientale BUONOPertinenza A1A

Recinzioni _____ Barriere visive _____


Manufatti accessori precari BOZ IN LANIERA

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 7 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° 7 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--|
| N° edificio | 1 | 2 | | |
| Tipo edilizio | G ₂ | H ₃ | | |
| Epoca di costruzione | A | A | | |
| N° piani f.t./H max | 2 P + S | 1/2 PIANI | | |
| Interrato/seminterrato | - | - | | |
| Copertura/Pendenza | 3 FALDE | 2 FALDE | | |
| Manto di copertura | COPPI | COPPI | | |
| Finitura | INTONACO/AB. MATTONI/RUST. | MATTONI E PIETRA | | |
| Aggetti | PORTICO | | | |
| Manufatti accessori | | BOCC LIT. | | |
| Stato di conservazione | DISCRETO | NEGLIORE | | |
| Valore ambientale | V.A. | V.A. | | |
| Inserimento ambientale | BUONO | BUONO | | |
| Uso prevalente | R.A. | AC3 | | |
| Uso secondario | | | | |
| Uso piano terra | | | | |
| Uso interr./seminterr | | | | |
| N° alloggi | 1 | | | |
| Grado di utilizzo | C | C | | |
| Note - foto n° | 1 - 2 | 2 | | |

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 6/17

Località ALBARETO Via _____
Unità d'indagine n° 6/17 Edificio n° 7

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

| TIPOLOGIA | | GRADO DI ALTERAZIONE | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|
| originaria | attuale | congrui | incongrui |
| <input type="checkbox"/> corpo unico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> ampliamenti | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> corpi aggregati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> nuova edificazione | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> corpi separati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> destinazione d'uso | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> a corte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> superfetazioni | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> con villa-palazzo | <input type="checkbox"/> | SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali | |
| <input type="checkbox"/> con casa padronale | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia A CORPIGIUSTAPPOSTI CON PORTA PORTA Epoca di impianto A
 Struttura MURATURA INTONACATA/AB. - A VISTA /RUST. - SOLAI PIANI
 Copertura 3 FALDE - COPPI
 Elementi costruttivi notevoli PORTA PORTA ARCHIVOLTATA - PORTICO AGGETTANTE
 Elementi decorativi e particolari DECORAZIONE PITTORICA SOTTOTETTO ABITAZIONE
 Serramenti BATTENTI IN LEGNO
 Alterazioni INABBOCCAMENTO PORTICO IN MURATURA INTONACATA
 Stato di conservazione DISCRETO
 Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione AIA
 Dotazione vegetazionale PRATO CON ELEMENTI ARBOREI
 Elementi vegetazionali significativi _____
 Alterazioni _____
 Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
 Di disturbo _____

COMUNE DI FONTANELATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 6/11

Località ALBARETO Via _____
Unità d'indagine n° 6/11 Edificio n° 2

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

| TIPOLOGIA | | GRADO DI ALTERAZIONE | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|
| originaria | attuale | congrui | incongrui |
| <input type="checkbox"/> corpo unico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> ampliamenti | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> corpi aggregati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> nuova edificazione | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> corpi separati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> destinazione d'uso | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> a corte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> superfetazioni | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> con villa-palazzo | <input type="checkbox"/> | SEGNI DI ABBANDONO | |
| <input type="checkbox"/> con casa padronale | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Note _____ | |

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia ANNESSE COLONICO - DEPOSITO ATTREZZI Epoca di impianto A
Struttura MURATURA NISTA PIETRA E LATERIZIO
Copertura 2 FAUCHE - COPPI SU TRAVATURA IN LEGNO
Elementi costruttivi notevoli _____
Elementi decorativi e particolari _____
Serramenti BATTENTI IN LEGNO
Alterazioni _____
Stato di conservazione REDIOCRE
Note _____


AREA DI PERTINENZA

Organizzazione AIA
Dotazione vegetazionale PRATO CON ELEMENTI ARBOREI
Elementi vegetazionali significativi _____
Alterazioni _____
Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
Di disturbo _____

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2



foto n° _____