

503
COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 9/7

Località FONTANELLATO Via STR. CON. BEVEVA n° 42


CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESID. AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSO
Indirizzo culturale prevalente FORAGGERI
Tipologia dell'insediamento RURALE TRADIZIONALE
Inserimento ambientale DISCRETO
Pertinenza GIARDINO - CORTILE PAVIMENTATO
Recinzioni RETE - CANCELLI Barriere visive _____
Manufatti accessori precari BORRACCIA ANNESSO IN LATINEA
Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 2 ALLOGGI

- n° 2 alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
n° _____ occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
n° 1 destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
n° 1 occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi incorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2		
Tipo edilizio	G ₂	H ₃		
Epoca di costruzione	A	A		
N° piani f.t./H max	2p. + S	2p.		
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	2 FAUDE	2 FAUDE		
Manto di copertura	TEGOLE	COPPI		
Finitura	INTONACO MATTONI	INTONACO E MATTONI		
Aggetti	PORTICO			
Manufatti accessori	BOR ANNESSO IN LATERA	BOR IN ONDULINE		
Stato di conservazione	BUONO	BUONO		
Valore ambientale	V.A.	V.A.		
Inserimento ambientale	DISCRETO	DISCRETO		
Uso prevalente	R.A	A ₃		
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	2			
Grado di utilizzo	C	C		
Note - foto n°	1, 2	3		

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 9/7

Località FONTANELLATO

Via STR. COM. BELLENA n° 42

Unità d'indagine n° 9/7

Edificio n° 1

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Note <u>GENERALE RISTRUTTURAZIONE</u>	

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia RESID. RURALE A PORTA DORTA Epoca di impianto A
 Struttura DURATURA INTONACATA / A VISTA - SOLAI PIANI IN LEGNO
 Copertura 2 FALDE - TEGOLE SU STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO
 Elementi costruttivi notevoli PORTICO AGGETTANTE ARCHITECTATO
 Elementi decorativi e particolari TETTOIA D'IN GRESSO - ROSOLE A GELOSIA (RUST.)
 Serramenti BATTENTI IN LEGNO - INFERRIATE (P.T.)
 Alterazioni PARZIALE TAPPANAMENTO DEL PORTICO - INNALZAMENTO ABIT.
 Stato di conservazione BUONO
 Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione GIARDINO - CORTILE PAVIDE INTATO
 Dotazione vegetazionale PRATO CON ELEMENTI ARBOREI A GRUPPI
 Elementi vegetazionali significativi _____
 Alterazioni _____
 Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
 Di disturbo AUTOSTRADA

COMUNE DI FONTANELATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 9/7

Località FONTANELATO

Via STR. CON. BEUENA n°42

Unità d'indagine n° 9/7

Edificio n° 2

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Note <u>GENERALE RISTRUTTO -</u> <u>RAZIONE</u>	

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia AC. RICOVERO ATTREZZI Epoca di impianto A

Struttura PURATURA INTONACATA CON FINIS A VISTA

Copertura 2 FAUCI - COPPI SU TRAVATURA IN LEGNO

Elementi costruttivi notevoli _____

Elementi decorativi e particolari _____

Serramenti BATTENTI IN LEGNO

Alterazioni COPERTURA DELLA PARTE BASSA IN LAMIERA ONDULATA

Stato di conservazione BUONO

Note ANNESSO BOX IN ONDULINE

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione GIARDINO - CORTILE PAVIMENTATO

Dotazione vegetazionale PRATO CON ELEMENTI ARBOREI A GRUPPI

Elementi vegetazionali significativi _____

Alterazioni _____


Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____

Di disturbo AUTOSTRADA

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2



foto n° 3

