

400

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 8/11

Località CAMPAZZO Via STR. COM. DEL CAMPAZZO N° 55

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESID. AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSO

Indirizzo colturale prevalente FORAGGI - CEREALI

Tipologia dell'insediamento RURALE TRADIZIONALE DISTA

Inserimento ambientale INSUFFICIENTE

Pertinenza CORTIVE PAVIMENTATO

Recinzioni _____ Barriere visive _____


Manufatti accessori precari _____

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° 1 alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° 1 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



referimento alla scheda di analisi del
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2	3	
Tipo edilizio	A	H ₁	H ₆	
Epoca di costruzione	D	A	D	
N° piani f.t./H max	2 p. + S	6 m.	6 m.	
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	2 FALDE	2 FALDE	2 FALDE	
Manto di copertura	TEGOLE	COPPI	ETERNIT	
Finitura	INTONACO	INTONACO RATTONI	BLOCCHI IN LATERIZIO	
Aggetti	BALCONI SCALE			
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	BUONO	BUONO	BUONO	
Valore ambientale		V.A.		
Inserimento ambientale	INSUFFIC.	DISCRETO	INSUFFIC.	
Uso prevalente	R.A.	AC ₂	AC ₃	
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C	C	C	
Note - foto n°		1		

COMUNE DI FONTANELATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 8/11

Località CANPAZZO

Via STR. CON. DEL CANPAZZO N° 55

Unità d'indagine n° 8/11

Edificio n° 2

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> parziali	generali <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia STALLA - FINECIE DI IMPIANTO STORICO Epoca di impianto A

Struttura MURATURA INTONACATA / A VISTA -

Copertura 2 FALDE - COPPI SU CAPRIATE E TRAVI IN LEGNO

Elementi costruttivi notevoli _____

Elementi decorativi e particolari _____

Serramenti PORTE IN FERRO (BATTENTI E SCORREVOLI) -

Alterazioni SERRAMENTI - ANNESSO RUSTICO DI IMPIANTO RECENTE

Stato di conservazione BUONO

Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione CORTILE PAVIMENTATO

Dotazione vegetazionale PRATO

Elementi vegetazionali significativi _____

Alterazioni _____


Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____

Di disturbo _____

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1

