

406

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 8/17

Località CAMPAZZO

Via STR. COMUN. DEL CRISTO N° 83

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESIDENZIALE

Classificazione P.R.G. NON CONNESSO

Indirizzo culturale prevalente _____

Tipologia dell'insediamento RURALE TRADIZIONALE NISTA

Inserimento ambientale INSUFFICIENTE

Pertinenza GIARDINO - ORTO

Recinzioni _____

Barriere visive _____

Manufatti accessori precari _____

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 2 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:

n° _____ occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)

n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato

n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)

n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)

n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)

n° _____ non occupati

- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)

- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:


n° _____ non occupati

- n° 2 alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:

n° _____ non occupati

- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2		
Tipo edilizio	F ₃ (E ₂ G ₂)	F ₃ (E ₂ H ₃)		
Epoca di costruzione	B RISTRUTTURATO	B		
N° piani f.t./H max	2 p.	6 m.		
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	3 FAUDE	2 FAUDE		
Manto di copertura	TEGOLIE COPPI	COPPI		
Finitura	INTONACO MATTONI	MATTONI		
Aggetti	BALLONE			
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	BUONO - MEDIOCRE	BUONO		
Valore ambientale	V.A. (PARTE VECCHIA)	V.A.		
Inserimento ambientale	INSUFFIC.	SUFFIC.		
Uso prevalente	R.	G ₁		
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	2			
Grado di utilizzo	C	C		
Note - foto n°	1	2		

COMUNE DI FONTANELATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 8/17

Località CAMPAZZO

Via STR. CON. DEL CRISTO n° 83

Unità d'indagine n° 8/17

Edificio n° 7 (PARTE VECCHIA)

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto B

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/>	corpo unico	<input type="checkbox"/>	ampliamenti <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	nuova edificazione <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	corpi separati	<input type="checkbox"/>	destinazione d'uso <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	a corte	<input type="checkbox"/>	superfetazioni <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	con villa-palazzo	SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/> Note _____ _____	
<input type="checkbox"/>	con casa padronale		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia RESID. RURALE A CORPI GIUSTAPPosti Epoca di impianto B

Struttura MURATURA INTONACATA / A VISTA - SOLAI PIANI IN LEGNO

Copertura 2 FACCE - COPPI SU TRAVATURA IN LEGNO

Elementi costruttivi notevoli PORTICCHETTO AGGETTANTE

Elementi decorativi e particolari _____

Serramenti BATTENTI IN LEGNO - INFERRIATE (P.T.)

Alterazioni LA PARTE RUSTICA E' STATA SOSTITUITA DA NUOVA EDIFIC. ABITATIVA

Stato di conservazione DEDIOCRE

Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione GIARDINO - ORTO

Dotazione vegetazionale PRATO CON ELEMENTI ARBOREI

Elementi vegetazionali significativi _____

Alterazioni _____

Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____

Di disturbo _____

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 8/17

Località CAMPAZZO

Via STR. CON. DEL CRISTO N° 83

Unità d'indagine n° 8/17

Edificio n° 2

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto B

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/>	corpo unico	<input type="checkbox"/>	ampliamenti <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	nuova edificazione <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	corpi separati	<input type="checkbox"/>	destinazione d'uso <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	a corte	<input type="checkbox"/>	superfetazioni <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	con villa-palazzo	SEGNI DI ABBANDONO	
<input type="checkbox"/>	con casa padronale		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/> parziali	generali <input type="checkbox"/>
		Note _____	

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia AC. RICOVERO ATTREZZI Epoca di impianto B

Struttura MURATURA A VISTA

Copertura 2 FALDE - COPPI SU TRAVI E CAPRIATE IN LEGNO

Elementi costruttivi notevoli _____

Elementi decorativi e particolari _____

Serramenti PORTE BATTENTI AUTORINESA IN FERRO

Alterazioni E' STATO RICHIAMO UN SOLAIO IN C.A.

Stato di conservazione BUONO

Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione GIARDINO - ORTO

Dotazione vegetazionale PRATO CON ELEMENTI ARBOREI

Elementi vegetazionali significativi _____

Alterazioni _____


Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____

Di disturbo _____

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2



foto n° _____