

458

COMUNE DI FONTANELLATO

PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 8/67

Località _____

Via STRADA DI MASONE n° 106

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESID. AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSOIndirizzo culturale prevalente FORAGGI - CEREALI - ZOOTECNIA DA LATTETipologia dell'insediamento RURALE TRADIZIONALE NISTAInserimento ambientale INSUFFICIENTEPertinenza GIARDINORecinzioni NISTARETTO / RETALLO Barriere visive _____


Manufatti accessori precari _____

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° 1 alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° 1 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2	3	
Tipo edilizio	G ₁	H ₄	H ₄ - H ₅	
Epoca di costruzione	A - ABBANDONATA D - RICOSTRUITA	D	D	
N° piani f.t./H max	2 p.	1 p.	1 p.	
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	4 FALDE	1 FALDA	2 FALDE	
Manto di copertura	TEGOLE	ETERMIT	ETERMIT	
Finitura	INTONACO	INTONACO	INTONACO	
Aggetti	BALCONI		TETTOIA	
Manufatti accessori		BOX IN LATIERA		
Stato di conservazione	BUONO	BUONO	BUONO	
Valore ambientale				
Inserimento ambientale	SUFFIC.	PESSIMO	PESSIMO	
Uso prevalente	R.A.	AC ₁	AC ₁	
Uso secondario			AC ₂	
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C	C	C	
Note - foto n°				

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



foto n° _____