

477

COMUNE DI FONTANELLATO PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 8/86

Località CASABARBATO Via STR. CON. DEL PIZZALE n° 147

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESIDENZIALE Classificazione P.R.G. CONNESSO

Indirizzo culturale prevalente _____

Tipologia dell'insediamento RURALE TRADIZIONALEInserimento ambientale BUONOPertinenza CORTIVERecinzioni RETE DEDICATA Barriere visive _____


Manufatti accessori precari _____

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° 1 alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--|
| N° edificio | 1 | 2 | 3 | |
| Tipo edilizio | G ₂ | H ₃ | H ₆ | |
| Epoca di costruzione | A | A | D | |
| N° piani f.t./H max | 2p. + J | 1 p. | 1 p. | |
| Interrato/seminterrato | | | | |
| Copertura/Pendenza | 2 FAUDE | 2 FAUDE | 2 FAUDE | |
| Manto di copertura | COPPI | COPPI/ETERNIT | LATIERA | |
| Finitura | INTONACO A MATTONI R | INTONACO E MATTONI | LATIERA | |
| Aggetti | TETTOIA/BOL | | | |
| Manufatti accessori | | | | |
| Stato di conservazione | NEGIOCRE | NEGIOCRE | DISCRETO | |
| Valore ambientale | V.A. | V.A. | | |
| Inserimento ambientale | BVONO | BVONO | PESSIMO | |
| Uso prevalente | R. | G ₂ | G ₁ | |
| Uso secondario | | | | |
| Uso piano terra | | | | |
| Uso interr./seminterr | | | | |
| N° alloggi | 1 | | | |
| Grado di utilizzo | C | C | C | |
| Note - foto n° | 1, 2 | 3 | | |

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 8/86

Località CASA BARBATO

Via STR. CON. DEL PIZZAVE N° 147

Unità d'indagine n° 8/86

Edificio n° 7

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

| TIPOLOGIA | | GRADO DI ALTERAZIONE | |
|-------------------------------------|--------------------|---|--|
| originaria | attuale | congrui | incongrui |
| <input type="checkbox"/> | corpo unico | <input type="checkbox"/> | ampliamenti <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | corpi aggregati | <input type="checkbox"/> | nuova edificazione <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | corpi separati | <input type="checkbox"/> | destinazione d'uso <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | a corte | <input type="checkbox"/> | superfetazioni <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | con villa-palazzo | SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | con casa padronale | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| | | Note _____ | |

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia RESID. RURALE A CORPI GIUSTAPPPOSTI Epoca di impianto A
 Struttura DURATURA INTONACATA/AB. - A VISTA/R. - SOLAI PIANI IN LEGNO
 Copertura 2 FAUCHE - COPPI SUTRAVIE CAPRIATE IN LEGNO
 Elementi costruttivi notevoli _____
 Elementi decorativi e particolari APERTURE ARCHITRAVATE NEL RUSTICO
 Serramenti BATTENTI IN LEGNO - INFERRIATE (P.T.)
 Alterazioni ADDETTAMENTO PORTICO CON LASTRE ONDULATE - TETTOIA
 Stato di conservazione NEGLIORE - IN FASE DI RISTRUTTURAZIONE
 Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione CORTILE
 Dotazione vegetazionale ELEMENTI ARBOREI ISOLATI
 Elementi vegetazionali significativi _____
 Alterazioni _____
 Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
 Di disturbo _____

COMUNE DI FONTANELATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 8/86

Località CASABARBATO

Via STR. COM. DEL PIZZALE N° 147

Unità d'indagine n° 8/86

Edificio n° 2

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

| TIPOLOGIA | | GRADO DI ALTERAZIONE | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| originaria | attuale | congrui | incongrui |
| <input type="checkbox"/> corpo unico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> ampliamenti | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> corpi aggregati | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> nuova edificazione | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> corpi separati | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> destinazione d'uso | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> a corte | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> superfetazioni | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> con villa-palazzo | <input type="checkbox"/> | SEGNI DI ABBANDONO | |
| <input type="checkbox"/> con casa padronale | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | Note _____ | |

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia AC. RICOVERO ATTREZZI Epoca di impianto A

Struttura PIRATURA INTONACATA / A VISTA -

Copertura 2 FAUDE - COPPI ED ETERNIT SU TRAVI IN LEGNO

Elementi costruttivi notevoli _____

Elementi decorativi e particolari _____

Serramenti PORTA IN LEGNO

Alterazioni VARI TAPPONAMENTI CON LASTRE ONDULATE

Stato di conservazione DEDICORE

Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione CORTIVE

Dotazione vegetazionale ELEMENTI ARBOREI ISOLATI

Elementi vegetazionali significativi _____

Alterazioni _____

Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____

Di disturbo _____


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2



foto n° 3

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1

