

479

COMUNE DI FONTANELLATO PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 8/89

Località _____

Via STR. CON. MONTANARA n° 140

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESID. AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSOIndirizzo colturale prevalente FORAGGERITipologia dell'insediamento RURALE TRADIZIONALE DISTAInserimento ambientale INSUFFICIENTEPertinenza PRATO

Recinzioni _____

Barriere visive _____

Manufatti accessori precari _____

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 2 ALLOGGI

- n° 2 alloggi connessi all'azienda agricola di cui:

n° 1 occupati da nuclei familiari

n° _____ destinati a coadiuvanti sez

n° _____ occupati da nuclei familiari

(edificio n° _____)

n° _____ occupati da nuclei fami

rentela con titolari/condu

n° _____ occupati da altri nuclei fa

n° 1 non occupati

- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di

- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edifici

n° _____ non occupati

- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____)

n° _____ non occupati

- n° _____ alloggi non occupati e/o non ricondu

(edificio n° _____)

LA SCHEDA 8/88
E' STATA
ANNULLATA


da

orto di pa-

n° _____)

rmazioni

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

riferimento alla scheda di analisi del
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2	3	4
Tipo edilizio	A	G ₂	H ₄	H ₆
Epoca di costruzione	D	B	C	C
N° piani f.t./H max	2p.+s	2p.	5m.	6m.
Interrato/seminterrato	SEMI INT.			
Copertura/Pendenza	4 FALDE	2 FALDE	A BOTTE	2 FALDE
Manto di copertura	TEGOLE	COPPI	ETERMIT	COPPI
Finitura	INTONACO	INTONACO FATISCENTE	CLS	PATTONI
Aggetti	BALCONI	PORTICO TETTOIA		
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	BUONO	NEGIOCRE	DISCRETO	DISCRETO
Valore ambientale		V.A.		
Inserimento ambientale	INSUFFIC.	BUONO	PESSIMO	DISCRETO
Uso prevalente	R.A	AC ₂	AC ₃	AC ₃
Uso secondario		AC ₃		AC ₂
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1	1		
Grado di utilizzo	C	C	C	C
Note - foto n°		1		2

COMUNE DI FONTANELATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 8/89

Località _____ Via STR. CON. FONTANARA n° 140
Unità d'indagine n° 8/89 Edificio n° 2

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto B

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		Note _____	

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia RESID. RURALE A CORPI GIUSTAPPPOSTI Epoca di impianto B
 Struttura STRUTTURA IN TONACCO FATTISCEUTE - SOLAI PIANI IN LEGNO
 Copertura 2 FALDE - COPPI SU TRAVATURA IN LEGNO
 Elementi costruttivi notevoli PORTELLO AGGETTI, SU PIASTRI - CRESTA TAGLIATA FUOCO
 Elementi decorativi e particolari _____
 Serramenti BATTENTI IN LEGNO - INFERRIATE (P.T.)
 Alterazioni TETTOIA IN LATERA
 Stato di conservazione NEGLIORE
 Note _____


AREA DI PERTINENZA

Organizzazione AREA non ORGANIZZATA
 Dotazione vegetazionale PRATO CON ELEMENTI ARBOREI ISOLATI
 Elementi vegetazionali significativi _____
 Alterazioni _____
 Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
 Di disturbo _____

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2



foto n° _____