

485

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n°

8/95

Località _____

Via STR. CON. DASONE N° 120

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESIDENZIALE

Classificazione P.R.G. NON CONNESSO

Indirizzo culturale prevalente _____

Tipologia dell'insediamento EX EDIFICIO SCOLASTICO RISTRUTTURATO

Inserimento ambientale INSUFFICIENTE

Pertinenza GIARDINO - ORTO - ACCESSO ASPALTATO

Recinzioni SIEPE

Barriere visive _____

Manufatti accessori precari _____

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 7 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:

n° _____ occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)

n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato

n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda
(edificio n° _____)

n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conducenti dell'azienda (edificio n° _____)

n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)

n° _____ non occupati

- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)

- n° _____ alloggi incorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:


n° _____ non occupati

- n° 7 alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:

n° _____ non occupati

- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni
(edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



referimento alla scheda di analisi del
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1			
Tipo edilizio	EX EDIFICIO SCOLASTICO			
Epoca di costruzione	A RISTRUTTURATO			
N° piani f.t./H max	2 p. + S			
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	2 FAUCHE SPALSALE			
Manto di copertura	TECTOLE			
Finitura	INTONACO			
Aggetti				
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	BUONO			
Valore ambientale				
Inserimento ambientale	INSUFFIC.			
Uso prevalente	R.			
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C			
Note - foto n°	1			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



foto n° _____