



COMUNE DI FONTANELLATO
PROVINCIA DI PARMA - CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - tel. 821188 - fax 822561

PIANO PER IL DECORO URBANO

2

**ANALISI DELLA
DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO**

Novembre 1994

IL SINDACO

Dott. Vincenzo Bernazzoli

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Bassi

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Ing. Ausonio Zardi

PROGETTO

Dott. Arch. Sauro Rossi

CONSULENTE

Dott. Arch. Maurizio Bocchi

INDICE

LICENZE DI FABBRICA E REPERIMENTO DELLE COLORITURE STORICHE

pag. 4

Schede:

via L. Peracchi	pag. 20
via G. Marconi	pag.
piazzale S. Piancolini	pag.
via A. Costa	pag.
via L. Sanvitale	pag.
via J. Sanvitale/piazzale G. Matteotti	pag.
via Fontanino	pag.
via C. Brambilla	pag.
via L. Pigorini/piazza G. Garibaldi	pag.
vicolo P. Pezzone/piazzale XXV Aprile/vicolo Giardino	pag.
strade di circonvallazione	pag.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO
(1837/1991)

**LICENZE DI FABBRICA E
REPERIMENTO DELLE COLORITURE STORICHE**

Le licenze edilizie conservate presso l'archivio comunale di Fontanellato riguardano esclusivamente opere eseguite successivamente al primo decennio del '900 ad eccezione di un esiguo numero di Licenze di Fabbrica relative al periodo 1837 - 1840.

Attraverso lo spoglio sistematico del materiale archivistico, che ha interessato tutte le licenze e concessioni edilizie rilasciate sino al 31 dicembre 1991, sono state censite 434 pratiche relative ad edifici compresi all'interno dei viali di circonvallazione dell'abitato di Fontanellato. Delle 434 schede compilate, solo 355 riguardano edifici di antica fondazione, mentre le rimanenti (79) si riferiscono a costruzioni residenziali e produttive sorte in fregio alla strada di circonvallazione successivamente al terzo decennio del '900. Anteriormente al 1945 le strade oggetto di maggiori interventi sono le Vie L. Sanvitale (già Borgo dei Birri), Peracchi (Già Borgo

dell'Ospedale) e Costa (già Liston d'Oro), mentre nell'ultimo cinquantennio l'attività edile si è estesa anche a Via Marconi (già Borgo della Madonna) e a Piazza Pincolini (già La Gazzera), e con minore incidenza alle vie Pezzone (già la Tomba), Pigorini - Garibaldi e J. Sanvitale - Matteotti.

Dall'analisi delle fonti documentali è possibile delineare le tendenze operative che hanno condizionato l'attività edile nel centro storico di Fontanellato negli ultimi due secoli. Scarse sono le informazioni sul contesto urbano nel XIX secolo, anche se sembra comune una condizione statica e igienica degradata per gran parte degli edifici. Scrive il Perito Cristoforo Conti in una relazione del 1840 relativa ad un fabbricato prospiciente il Listone d'Oro che la costruzione è "*eseguita con terra invece di calce*" e dove "*l'umido generale nei pianterreni di questa Borgata ha corroso e consumato il muro all'altezza di un Metro dal suolo*". Una tale precaria condizione abitativa deve essere diffusa se nello stesso periodo si autorizza la demolizione di una casa diroccata nel Borgo dei Birri (1837), mentre il prospetto di un altro edificio pericolante viene ricostruito nel piazzale della Gazzera (1837).

Quest'ultima licenza, nel prescrivere "*che i nuovi Muri presentino facciata regolare, ed a piombo; che sia protratta sino al tetto la ricostruzione della facciata ora slegata, e cadente, e*

le finestre e la Porta sieno rispettivamente sullo stesso asse, e sulla stessa linea orizzontale per le luci superiori", permette di individuare i criteri guida adottati dai tecnici attivi a Fontanellato nel corso dell'800. La simmetria e la regolarità dei fronti, visti come il mezzo più semplice per diffondere il "decoro" sulla scena urbana, costituiscono le norme ordinatrici che intervengono nelle deliberazioni del Perito Comunale; si ha conseguentemente un irrigidimento dei fronti edificati, bloccati in una forma parallelepipedo regolare, coronati generalmente da uno sporto del tetto con travicelli, a volte da un cornicione, e ritmati dalle aperture delle finestre rettangolari.

Per quanto riguarda l'impaginazione dei prospetti, la prassi edilizia locale sembra essere improntata ai medesimi criteri anche per tutta la prima metà del '900, mentre si diffondono sempre più il sovrallzo delle singole unità edilizie e la riquadratura delle luci dei portici (si vedano, ad esempio, in via L. Sanvitale Casa Soncini - 1915 -, Casa Barusi -1914 -, Casa Ferrari - 1914 -, Casa Brianti - 1915 -, Caserma Carabinieri - 1936 -, Casa Villa - 1966 -, Casa Columbano - 1968-, Casa Piovani e Bianchi - 1980). Una costante dell'attività amministrativa di Fontanellato è la tutela degli spazi porticati presenti in numerose vie del centro abitato che, sebbene siano di proprietà dei singoli frontisti, sono soggetti ad una servitù di pubblico passaggio, già tutelata dagli art. 540 e 549 del Codice

Civile Parmense e dall'art. 3 del Regolamento Stradale del 25 aprile 1821 (Pratica per la demolizione di Casa Ghironi nel Borgo dei Birri - 1837 -); è proprio il carattere semipubblico dei portici che porta a frequenti contrasti tra la proprietà e l'Ente Locale nella ripartizione degli oneri necessari per la loro manutenzione (Causa Bissoni - Comune di Fontanellato - 1913). Il fronte porticato è interpretato come una caratteristica ambientale da salvaguardare del centro abitato, a tal punto che se ne prescrive la realizzazione anche in quelle strade dove è solo parzialmente presente, come in piazzale Pincolini e in via Peracchi (Casa Pioli - 1985 -).

Elementi nuovi sulla scena urbana di Fontanellato sono introdotti non da tecnici locali, ma da professionisti attivi a Parma. In particolare l'Arch. Ettore Leoni con i progetti per la sede dell'Associazione Agraria (1922) in piazza Matteotti e per la Casa Alinovi in via Marconi (1909) rompe con la tradizione locale ancora altamente neoclassica a '900 inoltrato (si osservi il progetto per casa Barusi - 1914 - in via L. Sanvitale e quello per Casa Virgili - 1948/49 - in via Peracchi) ed introduce elementi di derivazione floreale in punti centrali dell'abitato. Questi tuttavia non ebbero un riscontro nella tradizione edile locale, limitandosi a fornire semplici modelli tipologici per singoli elementi di arredo delle facciate (mensole, inferriate, ...).

Nel dopoguerra, in particolare negli anni '60, con l'introduzione su larga scala di nuove tecniche costruttive derivate dall'applicazione delle tecnologie del cemento armato, si attua nel centro antico di Fontanellato una massiccia sostituzione edilizia non rispettosa della consistenza e delle volumetrie del costruito storico. Frequentemente vengono demolite e ricostruite le singole unità edilizie con l'ampliamento della superficie coperta e della volumetria, si variano i livelli dei piani e si rinnovano indiscriminatamente gli elementi di finitura delle facciate (infissi e paramento superficiale a intonaco). Emblematica è la vicenda di Casa Virgili in via Peracchi che, dopo essere stata variamente ampliata nel 1948/49 e nel 1959, nel 1963 viene demolita e ricostruita con tipologia di tipo condominiale; altri edifici ricostruiti sono Casa Zanardi in via Peracchi - 1965 -, Casa Sorice e Rocchi in piazzale Pincolini - 1962/70 -, Casa Brianti in via Marconi - 1957 -, Casa della Posta in via Pigorini - 1959 -; Casa Tassi in via Costa - 1964/65 -; Casa Demaldè in via J. Sanvitale - 1960 circa -, Casa della Bonifica in via Pezzone - 1959 -.

Per le particelle ristrutturate successivamente al sesto decennio del '900 viene generalmente conservata la facciata preesistente, seppure variamente modificata e sovralzata, per vincoli imposti dalla Sop. ai Monumenti dell'Emilia (ad esempio Casa Majoli in via Marconi - 1971; Casa Maccagnoni in piazza

Matteotti - 1966/69; Casa R.T.M. in via Costa - 1984/87; Cassa di Risparmio in via Pigorini - 1969; Casa Tioli e Costa in piazzale Pincolini - 1984/87; Casa Chiusa in via Peracchi - 1970; Casa Poletti e Villa in via L. Sanvitale - 1966/70), mentre negli interventi programmati nell'ultimo decennio si è posta maggiore attenzione alla salvaguardia dei parametri volumetrici e tipologici dell'edilizia antica, anche se non sempre vi è stata un'adeguata conservazione della consistenza materiale storica (Casà Guareschi - 1983; Casa Baratta - 1987 - e Casa Alba - 1985 - in piazzale Pincolini, Casa Barusi in piazza Garibaldi - 1978 - ; Casa Garulli in via Pezzone - 1974; Casa Columbano - 1968/69; Casa Demaldè - 1979 - e Casa Bianchi - 1980 - in via L. Sanvitale; Casa Persuati in via Marconi - 1990).

Oltre alle Licenze di Fabbrica, anche attraverso le normative emanate dall'Ente locale è possibile ricavare informazioni sugli orientamenti operativi vigenti in ambito locale nel settore edile tra '800 e '900. Le prime competenze in materia sono attribuite alle amministrazioni locali nel 1821. Gli articoli 1/28 del Regolamento Stradale del 25.04.1821 assegnano ai Podestà, coadiuvati da un Ingegnere di Acque e Strade, la sorveglianza sulla manutenzione delle strade, sulla sicurezza dei cantieri e in generale sulla costruzione degli edifici con particolare riguardo alla statica e alle prescrizioni antincendio. Successivamente nel 1875 sono adottati i regolamenti di polizia

urbana e rurale, rinnovati poi nel 1931, che sebbene non contengano norme specifiche riguardanti il settore edile, introducono alcune prescrizioni di igiene urbana (pulizia stradale, igiene edilizia, ...) che hanno risvolti immediati nella pratica costruttiva. E' solo nel 1934 che il Comune di Fontanellato adotta un organico regolamento edilizio come prescritto dall'art. 53 del Decreto 383/34 (Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale). Sebbene l'amministrazione intenda applicare il Regolamento Ed. sull'intero territorio comunale, la sua validità è limitata al "*perimetro dell'abitato del Capoluogo e per una distanza di ml. 500 dalle antiche porte*" (art. 9) per imposizione della Giunta Prov. Amministrativa. Sono soggette al Regolamento Ed. "*con particolare riguardo alla statica, all'ornato ed all'estetica [...] qualunque costruzione muraria od opera di ornato e di edilizia*", e le modificazioni alle facciate "*anche per semplice tinteggiatura, nonchè per dettagli di apparizioni di mensole, supporti, uncini, ganci, [...] collocamento o modificazione di vetrine, insegne, iscrizioni*" (art. 2). Nonostante l'ampiezza degli interventi sottoposti a normativa secondo l'enunciato dell'art. 2, le prescrizioni in materia di "*arredo urbano*" sono minime; soprattutto non sono fissati criteri obiettivi per la valutazione dei progetti, lasciando la più ampia discrezionalità al Podestà e ai componenti (scelti

"fra persone tecniche del Comune [...] che abbiano attitudini a coprire la carica" - art. 3) della Commissione Edilizia.

Infatti l'art. 18 prescrive semplicemente che *"le vetrine, insegne, inscrizioni, decorazioni fisse o mobili delle botteghe [...] debbono soddisfare alle esigenze dell'estetica e non potranno essere collocate a posto [...] senza l'autorizzazione del Podestà"*, mentre l'art. 21 recita che *"il Podestà potrà ordinare il rifacimento dell'intonaco e della coloritura delle facciate quando ciò sia dichiarato necessario dalla Commissione Edilizia"*.

Nel 1962 un nuovo Regolamento Edilizio (progettista Ing. P.F. Buzzoni) pone maggiore attenzione alla tutela delle valenze storiche del centro antico di Fontanellato. Un intero capitolo del Regolamento, il VII *"Opere Esteriori ai fabbricati"*, riguarda la salvaguardia dell'assetto ambientale del centro storico ponendo in relazione l'intervento sulla singola unità edilizia al contesto urbano. Infatti gli interventi sulle facciate, vetrine, bacheche e insegne, non solo devono rispettare generiche esigenze di decoro urbano, ma *"per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni, ecc. [...] devono anche armonizzare con i materiali, con le tinte, le decorazioni, ecc., degli edifici vicini, con speciale riguardo all'eventuale importanza artistica di*

questi" (art. 30). Per quanto riguarda i paramenti superficiali degli edifici, oltre a prescrivere di mantenerli *"in buono stato, costantemente puliti, intonacati e colorati"*, il Regolamento consiglia per le coloriture *"quei toni che sono tradizionali nell'architettura parmense vale a dire: ocre gialla, rosso di Venezia, celesti e verdi chiarissimi, bianchi"* (art. 37) mentre per le decorazioni di facciata all'art. 39 si stabilisce categoricamente che *"non si possono eseguire sulle facciate delle case e su altri muri esposti alla vista dipinture figurative ed ornamenti di qualunque genere o restaurare quelli esistenti senza avere prima presentato al Sindaco i relativi disegni [...] (occorrendo anche a colori) e avere ottenuto il [...] nulla-osta"*.

Nel Regolamento Edilizio e Norme T. di Attuazione del P.d.F. del 1972 (progettista Ing. I. Varacca) vengono meno i riferimenti all'arredo urbano per gli interventi sui prospetti dei fabbricati. Infatti all'art. 48 si afferma genericamente che *"gli edifici di qualsiasi natura [...], gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico [...], devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo, e confusione visiva"*, mentre all'art. successivo si prevede che *"qualora vengano rilevati abusi, o trascuratezza, il Sindaco su parere della Commissione Edilizia, può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del suo ordine"*.

Nel Regolamento non sono fissati principi con cui orientare l'attività amministrativa di tutela dell'assetto storico - ambientale del centro antico di Fontanellato, se si escludono le prescrizioni per le recinzioni (*"devono avere aspetto decoroso e intonato all'ambiente"* - art. 57) e per le vetrine e insegne (*"devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme intonati al carattere dell'edificio e dell'ambiente"* - art. 58).

Nell'ultimo strumento urbanistico approvato dall'Amministrazione Comunale nel 1990 (progettisti Arch. D. Cavalli, Ing. F. Gandolfi) numerosi articoli codificano le varie categorie di intervento (restauro scientifico - art. 13, 47 - ; restauro e risanamento conservativo - art. 14,48 - ; ristrutturazione edilizia - art. 15,51,52 - ; ...), programmando con una minuziosa elencazione gli interventi consentiti sull'edilizia storica. Con le N.T.A. del P.R.G. si sono elaborati, teoricamente, gli strumenti tecnici per attuare una concreta salvaguardia dei superstiti caratteri storico - ambientali del centro antico di Fontanellato, tuttavia una interpretazione eccessivamente estensiva della categoria di intervento *"ristrutturazione edilizia"*, applicata genericamente alla quasi totalità delle particelle edilizie di antico impianto, rende anche lo strumento urbanistico in vigore non idoneo ad incidere nella

prassi edilizia instaurata negli ultimi decenni e ad operare concretamente per la tutela dell'integrità materiale del centro storico.

Tutto l'apparato normativo che nel corso dell'ultimo secolo si è dotato l'amministrazione locale non sembra avere orientato una prassi costruttiva tesa alla sostituzione edilizia e all'introduzione sulla scena urbana di Fontanellato di elementi nuovi, non congruenti con i caratteri ambientali dell'edilizia tradizionale, considerati "*moderni*", ma soprattutto simboli di una nuova solida posizione economico - sociale raggiunta dalla committenza. Con una generica ansia per la "*modernità*", si sono imposte nuove tipologie abitative derivate da altri contesti socio - economici, annullando, per gran parte, i caratteri propri dell'edilizia di antica fondazione del centro di Fontanellato cancellandone fisicamente le peculiarità materiali.

Per quanto riguarda il paramento superficiale di facciata e gli elementi di arredo (inferriate, sporti, davanzali, ...) degli edifici, i riferimenti desunti dalla cartografia storica sono scarsi. Decorazioni superficiali in rilievo, anteriori al 1945 e documentate cartograficamente, si hanno solo in due edifici: la sede dell'Associazione Agraria (1922) prospiciente il piazzale della Rocca e Casa Alinovi (1909) in via Marconi, entrambe opera dell'Arch. Leoni di Parma. Altri sporadici elementi in

rilievo del tardo '800 e del primo '900 (fasce marcapiano, ghiere agli archi dei portici, ...) possono essere rintracciati in altri fabbricati, in particolare sulle facciate prospicienti via L. Sanvitale e via Costa.

Il riferimento alle ornamentazioni pittoriche di facciata è un elemento generalmente trascurato dalle licenze edilizie, ad eccezione delle decorazioni di alcuni fabbricati che per il loro pregio storico - artistico se ne impone la conservazione (ad esempio le tracce di paramento policromo sulle facciate delle scuderie Sanvitale). Si hanno maggiori informazioni in merito dall'iconografia allegata alle domande di concessione presentate nell'ultimo ventennio. Da vedute fotografiche si rileva che i prospetti di vari edifici, ora privi di elementi decorativi, erano in realtà variamente articolati con specchiature policrome (ora superstite solo sul prospetto sud dell'isolato Frati in via Pigorini): ne conseguiva un arricchimento delle qualità cromatico - ambientali del contesto urbano di Fontanellato.

Gli elementi decorativi più diffusi erano le riquadrature delle aperture di facciata con cornici a chiaroscuro con semplici modanature di matrice neoclassica e le fasce marcapiano (casa Rocchi e Dazzi in via J. Sanvitale; Casa Rocchi, Ciati, Baratta, e Casalini in piazzale Pincolini; Casa Piovani e Demaldè in via L. Sanvitale; Casa Zucchi in via

Peracchi; Casa Piovani in via Costa; Casa Barusi in piazza Garibaldi; Casa Orlandini e Majoli in via Marconi).

Maggiori sono le indicazioni sui colori delle facciate: più volte sono richiesti il grigio per i cornicioni, le ghiere degli archi e le imposte, mentre le tonalità chiare (assimilabili al bianco) e quelle derivate dal giallo e dal rosso, sono i colori preferiti per le murature, oltre alle tinte nocciola, terra di Siena e verde. Scarsi sono i riferimenti alle tecniche esecutive; nei primi anni '80 sono impiegate "*tinte lavabili*" o al "*quarzo plastico*", mentre un dettagliato resoconto sulle tecniche tradizionali è reperibile in un capitolo per il restauro della sede municipale di Fontanellato in via Costa nel 1916: i pilastri del portico sono colorati ad olio, le imposte e le inferiate sono verniciate ad olio e biacca "*a due riprese*", il cancello dell'androne di ingresso a olio cotto e minio, infine la facciata viene raschiata e granita con "*tinteggiatura a due mani*". Per quanto riguarda la composizione degli intonaci in un capitolo per la costruzione dei bagni pubblici del 1940 si riporta la composizione della malta comune per muratura (calce spenta in pasta 1 p., sabbia 2 p.) e della malta comune grassa per intonaco (calce spenta in pasta 2 p., sabbia 3 p.).

Le "*maestà*" a rilievo (Casa Gelmetti in via Costa) o ad affresco (Casa Majoli in via Marconi) costituivano un elemento

decorativo presente in alcuni prospetti del centro abitato, mentre la simmetrizzazione delle aperture dei fronti era ottenuta con la riproduzione di finte finestre (Casa Demaldè in via L. Sanvitale). Comune era anche l'inserimento sulle aperture degli esercizi commerciali di scritte reclamistiche dipinte direttamente sull'intonaco (Casa Majoli e Orlandini in via Marconi; Casa Tosi in via Costa; Casa Rocchi in via J. Sanvitale; ...); generalmente queste indicazioni sono state sostituite nell'ultimo ventennio da insegne luminose a cassonetto in materie plastiche, non concedendo l'amministrazione la disposizione a bandiere come richiesto generalmente dalla proprietà.

Altra variazione registrata nell'ultimo trentennio riguarda la sostituzione degli infissi in legno delle botteghe con altri in alluminio anodizzato e ultimamente con profilati di ferro, nonchè la simmetrizzazione delle aperture rispetto alle luci dei portici antistanti. Con riferimento agli esercizi commerciali si osserva che nel XIX secolo sono soppresse le aperture di botteghe di derivazione medioevale con il banco per l'esposizione delle merci in muratura ricavato sulla soglia e con le ante in legno sporgenti sulla strada. Nelle botteghe riformate gli stipiti sono paralleli fra loro, hanno una finitura ad ellisse o a piattabanda, mentre i serramenti sono suddivisi in tre o più ante a pacchetto raccolte sul lato interno dello stipite, a cui segue generalmente un'antiporta a vetro. L'archivolto superiore

delle botteghe, che ora è generalmente riquadrato, nel secolo scorso era terminato ad arco ribassato o a piattabanda assecondando le linee prevalenti dell'orditura di facciata, ed era provvisto di roste in ferro battuto.

Complessivamente dal materiale archivistico relativo al centro antico di Fontanellato è emersa una scarsa attenzione per la salvaguardia delle caratteristiche ambientali degli edifici storici; generalmente le domande di trasformazione edilizia sono corredate solamente dai parametri volumetrici e geometrici e tralasciano di fornire altri elementi non di tipo esclusivamente utilitaristico (iconografia storica, considerazioni storico - critiche emerse dall'analisi della fabbrica ...) che possono essere di sussidio per una valutazione, fondata su considerazioni storico - critiche, della maggiore o minore congruità dell'intervento proposto con le strutture formali e materiali del fabbricato antico. Le stesse planimetrie ed i vari disegni di progetto riportano soltanto, con una grafia sommaria, i parametri geometrici dell'intervento escludendo la resa delle caratteristiche materiali del manufatto su cui si opera la trasformazione, mentre le fotografie che corredano le pratiche sembrano semplici testimonianze *"a futura memoria"* di una condizione presente che sarà irrimediabilmente modificata o quantomeno profondamente alterata.

Una tale prassi operativa che ha portato in pochi anni a stravolgere il tessuto materiale del costruito storico di Fontanellato, non sembra si debba imputare esclusivamente a carenze della legislazione vigente o a negligenza degli operatori del settore edile, tecnici e maestranze, quanto ad una generale scarsa considerazione per le testimonianze della cultura materiale dell'abitare storico che costituivano l'autentico valore da salvaguardare di un centro antico minore come Fontanellato.

Titolo: Interventi sugli edifici e documentazione storica sulle coloriture
 (Fonti: Licenze di Fabbrica - Archivio Storico Comunale di
 Fontanellato)

Via L. Peracchi

Mappale	A	B	C1	C2	D	E	F	Legenda
98/99/100		1936	1915	1970				A: Sostituzione edilizia; Nuova costruzione
		1972	1935/36					
105		1956	1986	1970	1986 <			B: Restauro e/o risanamento conservativo; Ristrutturazione interna; Ampliamento e/o sovralzo
275	1930	1972	1985	1938	1985 <			
				1957				C1: Intervento generale sulla facciata
104		1985	1988	1949	1985 <			
				1961				C2: Intervento sulle aperture di facciata
				1991				
103	1965							D: documentazione storica sulle insegne dipinte
102		1969						
		1970						E: Documentazione storica sulle insegne dipinte
404			1934					
125		1948						F: Documentazione storica su elementi decorativi pittorici e/o a rilievo
126		1981	1985		1985 <		1985 <	
		1985						FC: Conservazione delle facciate parzialmente/interamente (la voce è compresa all'interno della casella A)
127/306	1949	1948						
	1955	1959						
	1963	1982						

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
98	Via Peracchi, 4	1915	Restauro facciata di due fabbricati
99			
100			
	Via L. Sanvitale, 114	1934	Richiesta per bitumare il sagrato - richiesta respinta perché <i>"avrebbe bisogno di ben altra sistemazione"</i> .
	Via Peracchi	1935/	Restauro facciate e ristrutturazione aperture al piano terra.
	Piazzale Teatro	1936	Cap. Zanardi.
	Via Peracchi, 65	1936	Ristrutturazione fabbricato
	Via Peracchi, 4	1960	Ristrutturazione aperture al piano terra. Ing. Zanardi (non eseguite).
		1970	Ristrutturazione aperture al piano terra. Ing. Zanardi.
		1972	Ristrutturazione interna parziale. Ing. Scarpa.
105	Via Peracchi, 6	1956	Ristrutturazione interna parziale. Per. Ind. Bertozzi.
		1959	Nuova costruzione di uno schermo cinematografico in muratura nell'area cortilizia.
		1970	Ristrutturazione apertura di un negozio. Geom. Dazzi.
	Via Peracchi, 3-5	1985	Tinteggio facciata: <u>Colore di facciata</u> : ocre come il colore preesistente. * Foto della facciata.
275	Via Peracchi, 13	1930	Nuova costruzione di una civile abitazione con laboratorio artigiano in sostituzione di un muro di cinta; l'edificio è rientrante rispetto la linea degli edifici contigui.
	Via Peracchi, 64	1938	Variazione delle aperture al piano terra. Per. Bertozzi.
		1957	Variazione delle aperture al piano terra. Geom. Virgili.
	Via Peracchi	1972	Sovralzo del secondo piano. Geom. Bruschi.
	Via Peracchi, 9	1985	Tinteggio facciata: <u>Colore di facciata</u> : ocre come il colore preesistente. * Foto della facciata.
	Via Peracchi, 15	1989	Variazione parziale di destinazione d'uso. Geom. Virgili.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
104	Via Peracchi, 14	1949	Variazione aperture al piano terra. Geom. Virgili.
		1961	Ristrutturazione della porta d'ingresso.
	Via Peracchi, 15	1970	Installazione insegna luminosa.
	Via Peracchi, 19-21-23	1985	Ristrutturazione e adeguamento dell'edificio alle norme del Centro Storico (ripristino del portico in via Peracchi) con sovralzo e recupero del vecchio cornicione. Geom. Boselli. * Foto della facciata
	Via Peracchi, 23	1988	Tinteggio facciata. * Foto della facciata.
		1991	Variazione parziale aperture al piano terra della facciata interna; ristrutturazione edilizia interna parziale; costruzione recinzione area cortilizia. Geom. Boselli. * Foto della facciata
103	Via Peracchi	1958	Demolizione e ricostruzione con sovralzo del secondo piano. Ing. Zanardi.
	Via Peracchi, 25	1965	Demolizione e ricostruzione del fabbricato con variazione dell'arco del portico. Ing. Zanardi.
102	Via Peracchi, 27-29-31	1969	Ristrutturazione interna. Per. Ind. Bertozzi.
		1970	Sovralzo del secondo piano. Per. Ind. Bertozzi.
404		1934	Restauro facciata.
	Via Peracchi, 36	1944	Ristrutturazione porticato (domanda respinta).
125	Via Peracchi, 36	1918	Domanda per costruire una recinzione.
		1948	Ristrutturazione fabbricato.
126	Via Peracchi, 12-14	1981	Ristrutturazione interna. Geom. Barusi.
		1985	Varianti interne in corso d'opera. Geom. Barusi. * Foto della facciata
		1985	Tinteggio facciata: <u>Colore della facciata</u> : color nocciola chiaro o crema seuro.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
127	Via Peracchi, 17	1948	Ampliamento del fabbricato a sud-est. Geom. Virgili
303		1949	Nuova costruzione del fabbricato a sud-est del lotto. Geom. Virgili.
	Via Peracchi, 8	1955	Demolizione e ricostruzione fabbricato ad uso laboratorio artigiano. Geom. Rocchi.
		1959	Ristrutturazione della recinzione. Geom. Virgili.
		1959	Ampliamento del fabbricato a sud-ovest del lotto. Geom. Virgili
	Via Peracchi, 16	1963	Demolizione e ricostruzione del fabbricato con sovralzo. Geom. Virgili.
		1966	Costruzione nuova recinzione. Geom. Virgili.
		1982	Ristrutturazione interna parziale. Geom. Virgili
NL	Piazzale del Teatro	1945	Nuova costruzione provvisoria ad uso tettoia.
NL	Via Peracchi, 111	1915	Restauro facciata.
NL	Borgo dell'Ospedale	1907	Variazione delle aperture al piano terra.
	Via Peracchi, 61	1915	Restauro facciata.
		1933	Tinteggi facciata: <u>Colore di facciata</u> : verde chiaro. Variazione aperture piano terra.
NL		1934	Restauro facciata di vari edifici.

Titolo: Interventi sugli edifici e documentazione storica sulle coloriture
 (Fonti: Licenze di Fabbrica - Archivio Storico Comunale di
 Fontanellato)

Via G. Marconi

Mappale	A	B	C1	C2	D	E	F	Legenda
40								
110	1971	1958	1971		1971 <	1971 <	1971 <	A: Sostituzione edilizia; Nuova costruzione
		1985						
112	1954/57							
113		1968	1909	1968	1989 <		1989 <	B: Restauro e/o risanamento conservativo; Ristrutturazione interna; Ampliamento e/o sovrалzo
			1989	1991				
114		1988		1959	1988 <			C1: Intervento generale sulla facciata
				1965				
303				1990				
304								
302		1989/90		1961	1990 <			C2: Intervento sulle aperture di facciata
				1989/90				
119		1953						D: documentazione storica sulle insegne dipinte
		1979						
118		1966		1960				E: Documentazione storica sulle insegne dipinte
				1966				
117/305		1959	1989	1949	1989 <	1989 <	1989 <	F: Documentazione storica su elementi decorativi pittorici e/o a rilievo
		1961		1960				
		1985		1991				
		1989						
734	1965							
116		1953						
325	1953							
123		1967/68						
313		1982/86			1985 <			FC: Conservazione delle facciate parzialmente/interamente (la voce è compresa all'interno della casella A)
		1991						
404	1958							

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
40	Piazza Matteotti	1936	Installazione di una lamiera per le pubbliche affissioni sul muro perimetrale del parco.
110	Piazza Matteotti	1958	Ristrutturazione interna parziale al piano terra. Per. Bertozi
	Piazza Matteotti, 1	1971	Demolizione e ricostruzione. Fronte prospiciente via Marconi è ricostruito senza modifiche. <u>Colori di facciata</u> : soffitto portico bianco; travi portico mordente; facciata secondo <i>"il campione di colore più chiaro eseguito sulla facciata"</i> . Arch. P.P. Gandini * Foto facciata
	Via Marconi, 3	1985	Ristrutturazione interna parziale. Geom. Alessandri
	Via Marconi, 7	1987	Variazione destinazione d'uso parziale. Ing. Rocchi
112	Via Marconi	1954/ 1957	Demolizione e ricostruzione. Fronte prospiciente via Marconi è ricostruito in contrasto con l'ambiente (tipologia condominiale). Ing. Pizzaferri
113	Via Cavallotti, 32	1909	Rifacimento facciata. Arch. Leoni (?)
	Via Marconi, 31	1968	Ristrutturazione interna con ampliamento. Ristrutturazione infissi negozio in lamiera anodizzata. Geom. Caporali
	Via Marconi, 15/17	1989	Tinteggio facciata. <u>Colori di facciata</u> : n.c. 772 del campionario per le murature, e n.c. 556 per i rilievi e le modanature. Si suggerisce di tinteggiare anche il fianco est e di sostituire la bachecca esterna con altra in ferro o legno. * Foto facciata
	Via Marconi, 17	1991	Sanatorie per modifiche nella disposizione delle vetrine, del balcone e della superficie coperta. Geom. Brianti. * Foto facciata.
114	Via Marconi, 23	1959	Licenza per variare le aperture di facciata.
	Via Marconi	1965	Licenza per sovralzare la porta centrale.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
	Via Marconi, 19-21-23	1988/ 1990	Risanamento conservativo (B). Sul prospetto ovest vengono eliminati i profili in marmo dei negozi e i davanzali delle finestre. Geom. Barusi * Foto facciata
303	Via Marconi, 25	1990	Sostituzione infissi aperture negozi. Geom. Brianti
304	/	/	/
302	Via Marconi	1961	Variazione aperture di facciata (via Roma). Geom. Feldmann
	Via Marconi, 33-35	1989/ 1990	Ristrutturazione interna parziale e sostituzione infissi aperture di botteghe. Geom. Brianti
119	Via Marconi	1953	Ristrutturazione interna torrione (IP) Arch. Robuschi
	Piazzale Vittoria	1956	Costruzione di una recinzione in ferro. Geom. Virgili
	Via Vezzani	1962/ 1965	Costruzione di una recinzione. Costruzione di una recinzione in ferro. Geom. Virgili
		1979	Ristrutturazione interna torrione (IP) e recinzione prospiciente via Roma. Geom. Virgili
118	Via Marconi	1960	Ristrutturazione aperture di botteghe. Geom. Virgili
		1966	Ristrutturazione interna con ampliamento. Fronte prospiciente via Marconi sono ampliate le aperture delle botteghe. Geom. Virgili
734	Via Marconi	1965	Nuova costruzione (Rustico). Geom. Virgili
116	Via Marconi	1953	Ristrutturazione di un rustico in civile abitazione Arch. Robuschi
325	Via Cavallotti	1953	Nuova costruzione civile abitazione. Ing. Del Grosso
123	Via Marconi	1967	Ristrutturazione interna dell'edificio cinema teatro. Ing. Del Grosso
		1968	Costruzione scala esterna Geom. Rocchi

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
117 305	Via Cavallotti	1934	Ordinanza per la cessazione dell'attività di "stallaggio".
	Via Marconi, 1	1949	Trasformazione di una finestra in un'apertura di bottega. Geom. Virgili
	Via Marconi / angolo Piazza Matteotti	1959/ 1960	Ristrutturazione interna e sovralzo finestre di sottogronda. Successivamente è concesso un sovralzo dell'edificio Geom. Virgili
	Via Marconi	1961	Licenza per collocare due mensole ai lati dell'ingresso della "Locanda Grande".
	Via Marconi	1961	Sovralzo della "Locanda Grande". Geom. Virgili
	Via Marconi	1961	Richiesta, respinta, per collocare un'insegna luminosa alla "Locanda Grande".
	Via Marconi	1973	Cambio di destinazione d'uso della "Locanda Grande" in civile abitazione con ristrutturazione interna parziale. Geom. Virgili
	Via Marconi	1973	Richiesta, respinta, per collocare un'insegna luminosa al bar.
	Via Marconi, 6	1985	Ristrutturazione interna parziale (servizi igienici). Geom. Virgili
	Via Marconi, 18	1985	Ristrutturazione interna parziale (servizi igienici). Geom. Virgili
	Via Marconi, 2-18 / Piazza Matteotti, 8-10	1989	Rifacimento intonaco e tinteggio facciata: <u>Colori di facciata</u> : giallo Parma per i muri come da campione; marrone per i travetti di gronda; grigio chiaro per il cornicione; rosso bruciato per i serramenti. Si prescrive l'eliminazione dei davanzali in marmo delle finestre e delle cornici in marmo attorno alle aperture di botteghe. * Foto facciata
	Via Marconi, 18	1989	Ristrutturazione interna parziale. Geom. Virgili * Foto facciata

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
	Via Marconi, 7	1991	Sostituzione di infissi di una vetrina a condizione che siano mantenute le caratteristiche dell'esistente (maniglie - elementi decorativi), che l'insegna sia dipinta direttamente su lamiera o sia realizzata a lettere scatolari illuminate direttamente. Arch. Villambrosa (Mantova). * Foto vetrina.
313	Via Vittorio Veneto,6	1982/1986	Ristrutturazione del fabbricato con modifica dei prospetti per adeguarli alle normative del Centro Storico. Geom. Bertozzi, Arch. Gandini * Foto facciata
		1984/1990	Ristrutturazione con parziale demolizione di un rustico. Geom. Barusi, Arch. Gandini
	P.le Vittorio Veneto	1991	Ristrutturazione scala di accesso e sovrastante balcone. Geom. Barusi. * Foto facciata
404	Via Vittorio Veneto	1958	. Nuova costruzione di una civile abitazione. Geom. Virgili
NL	Via Cavallotti, 32	1930	Variazione aperture al piano terra.
NL	Via Cavallotti	1953	Nuova costruzione ad uso civile abitazione. Ing. Del Grosso

Titolo: Interventi sugli edifici e documentazione storica sulle coloriture
 (Fonti: Licenze di Fabbrica - Archivio Storico Comunale di
 Fontanellato)

Piazzale S. Pincolini

Mappale	A	B	C1	C2	D	E	F	Legenda
74				1942				
75		1977	1979		1979 <			
76								
77	1970				1970 <		1970 <	
78	1970				1970 <		1970 <	
412/385	1961/62	1964	1915	1991				
		1967	1936					
			1990					
82	1961/62	1964	1915					
		1967	1936					
			1990					
88		1972						
89		1957						
90		1968						
91		1983			1983 <			
		1986						
		1989						
92		1983			1983 <			
		1986						
		1989						
64		1967						
		1973						
		1975						
382	1930							
62	1956	1953	1953	1983	1979 <		1979 <	
		1979	1979	1987/89				
				1989				
61		1936			1985 <		1985 <	
		1962						
		1985/87						
		1990						
60		1949		1980	1980 <			
651	1981	1981			1981 <		1981 <	
59			1979					
58		1971			1985 <		1985 <	
		1985						
50								
43		1958	1979	1968	1979 <		1979 <	

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
74	Piazza I. Balbo, 35	1942	Apertura di una porta. Geom. Dazzi.
75	Via Pincolini	1977	Ristrutturazione del fabbricato e tinteggio della facciata con colore "chiaro". Geom. Bruschi.
	Via Pincolini, 1	1979	Rifacimento della zoccolatura in beola in sostituzione di una in ghiaietto. * Foto di facciata.
		1979	Tinteggio facciata: <u>Colori di facciata</u> : color "avorio antico" per il fondo; "testa di moro" per i serramenti; "bianco" per il cornicione; legno naturale per i travetti. * Foto di facciata.
71	Piazza Pincolini, 29	1970	Demolizione e ricostruzione con sovralzo. Geom. Rocchi.
78			* Foto di facciata.
412	Piazza Pini	1915	Restauro facciata.
385	Piazza Pini	1936	Restauro facciata.
412	Piazza Pincolini, 27	1961/	Demolizione e ricostruzione con sovralzo di due edifici creando un portico a salvaguardia dell'aspetto della piazza.
385		1962	Geom. Dazzi.
82		1964	Sovralzo parziale. Geom. Dazzi.
		1967	Ampliamento parziale. Geom. Rocchi.
		1990	Tinteggio facciata <u>Colori di facciata</u> : colori prescritti dall'Ufficio Tecnico. * Foto di facciata.
	P.le Pincolini, 27/a	1991	Ristrutturazione interna con sostituzione dei serramenti di facciata per adeguarli alla normativa del Centro Storico. Arch. Betti (Pistoia). * Foto facciata.
88	Piazza Pincolini	1972	Ristrutturazione interna parziale. Geom. Dazzi.
89	Piazza Pincolini, 23	1957	Sovralzo del secondo piano e ampliamento del fabbricato. Geom. P.L. Grignaffini.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
90	Piazza Pincolini, 21	1968	Sovralzo del secondo piano. Geom. Rocchi.
91	P.zza Pincolini, 19-20-21	1983	Risanamento conservativo.
92			Arch. Gandini * Foto di facciata.
	Via Fontanino, 8	1986	Ristrutturazione interna parziale. Arch. Gandini.
		1989	Ristrutturazione interna parziale. Arch. Gandini.
64	Piazzale Pincolini	1967	Sovralzo parziale del primo piano. Ing. Zanardi.
		1972	Costruzione soletta sulla porta d'ingresso. Ing. Zanardi.
		1973	Costruzione servizi igienici esterni all'edificio. Ing. Zanardi.
		1975	Sovralzo parziale del primo piano. Geom. Virgili.
382	<i>"all'ingresso del piazzale Pini"</i>	1930	Nuova costruzione ad uso laboratorio artigiano. Cap. Zanardi.
62	Piazza Pincolini, 16	1953	Ampliamento fabbricato. Geom. Grignaffini.
		1979	Risanamento conservativo e restauro facciata con tinteggi color ocre. Geom. Barusi. * Foto di facciata.
		1983	Ristrutturazione di una porta. Geom. Mezzadri.
		1989	Ristrutturazione di una porta. Geom. Barusi. * Foto di facciata.
	Via Vaccari	1956	Nuova costruzione del fabbricato a ovest del lotto. Geom. Rocchi.
	Via Vaccari	1961	Costruzione della recinzione.
	Via Vaccari	1987/1989	Variazione delle aperture al piano terra. Ing. Rocchi.
61	Piazza Pini	1936	Ristrutturazione edilizia. Per. Bertozzi.
	Piazza Pincolini	1962	Costruzione servizi igienici esterni all'edificio. Geom. Dazzi.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
	Via Vaccari	1984	Costruzione di una recinzione. Geom. Barusi.
	P.zza Pincolini, 14-15	1985/ 1987	Risanamento conservativo. Geom. Barusi. * Foto di facciata.
		1990	Variante interna in corso d'opera. Geom. Barusi. * Foto di facciata.
60	Piazza Pincolini, 13	1949	Ampliamento fabbricato. Geom. Virgili.
		1980	Variazione aperture al piano terra. Per. Bertozzi. * Foto di facciata.
651	Piazza Pincolini, 11	1981	Nuova costruzione in ampliamento. Geom. Brianti. * Foto di facciata.
59	P.zza Pincolini, 11-10	1979	Tinteggio facciata: <u>Colori di facciata</u> : materiale lavabile colore giallo Parma come in precedenza.
58	Piazza Pincolini, 10	1971	Costruzione servizi igienici esterni all'edificio. Geom. Boselli.
		1985	Risanamento conservativo. Geom. Boselli. * Foto di facciata.
43	Piazza Pincolini, 1	1958	Costruzione di un balcone.
		1968	Variazione delle aperture di facciata nel fabbricato a sud-ovest del lotto. Geom. Dazzi.
		1979	Tinteggio facciata: <u>Colori di facciata</u> : color mattone chiaro e scuro in sostituzione del colore ocra proposto dalla proprietà. * Foto di facciata.
NL	Garzera	1837	Ristrutturazione fabbricato con chiusura del portico. Ing. Mantovani.

Titolo: Interventi sugli edifici e documentazione storica sulle coloriture
 (Fonti: Licenze di Fabbrica - Archivio Storico Comunale di
 Fontanellato)

Via		A. Costa						Legenda
Mappale	A	B	C1	C2	D	E	F	
69				1964				A: Sostituzione edilizia; Nuova costruzione
68		1981						B: Restauro e/o risanamento conservativo; Ristrutturazione interna; Ampliamento e/o sovrалzo
67	1964/65	1958			1983 <	1983 <		C1: Intervento generale sulla facciata
66		1967	1941	1957/61				C2: Intervento sulle aperture di facciata
A			1986		1986 <			D: documentazione storica sulle insegne dipinte
41		1969	1981	1979				E: Documentazione storica sulle insegne dipinte
		1981						F: Documentazione storica su elementi decorativi pittorici e/o a rilievo
46				1962				FC: Conservazione delle facciate parzialmente/interamente (la voce è compresa all'interno della casella A)
43		1984	1916	1991				
			1984					
42		1988	1988		1988 <			
7		1949	1990		1984 <			
		1984/87						
		1989						
8								
9		1956/62	1991		1991 <	1991 <		
10		1961						
		1964						
11		1907	1987		1987 <		1987 <	
		1933						

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
69	Via Costa, 5	1964	Ristrutturazione aperture piano terra. Geom. Rocchi.
68	Via Costa, 5	1981	Ristrutturazione interna parziale. Geom. Bertozzi.
67	Via Costa	1958	Ristrutturazione aperture piano terra. Ing. Zanardi.
		1964/1965	Demolizione e ricostruzione con sovralzo. Ing. Zanardi.
		1969	Rifacimento in cubetti di porfido del piazzale antistante l'edificio.
		1983	Tinteggi infissi di facciata con tinta marrone. * Foto facciata.
66	Piazza I. Balbo	1941	Restauro facciata.
	Via Pini, 2	1957	Apertura di un cancello nel muro di cinta.
		1957	Ristrutturazione finestre al piano terra.
		1961	Ristrutturazione apertura di un negozio con "contorno e soglia in marmo".
		1967	Costruzione di un servizio igienico esterno all'edificio.
A	Via Costa, 9	1986	Restauro facciata: <u>Colori di facciata</u> : come i preesistenti per la facciata dell'Oratorio; color rosa antico per la facciata della casa contigua; grigio cenere chiaro per l'interno del portico; pilastri del portico a faccia vista. Arch. Gandini - Sop. BB.AA. Bologna. * Foto facciata.
41	Via Costa	1969	Ristrutturazione fabbricato. Geom. Rocchi.
	Via Costa, 10	1979	Ristrutturazione infissi negozio in legno. Geom. Zambonini.
	Via Costa, 9	1981	Ristrutturazione fabbricato e rifacimento dell'intonaco di facciata. <u>Colori di facciata</u> : a scelta dell'Ufficio Tecnico Comunale. Geom. Brianti.
46	Via Costa	1962	Ristrutturazione archi del portico. Si invita la proprietà ad "osservare nel limite del possibile" il parere sfavorevole della Sop. circa l'ampliamento dell'apertura del negozio. Ing. Zanardi.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
43	Via Costa	1916	Restauro facciata. Geom. Miglioli (perizia dei lavori da eseguire).
	Via Costa, 15	1984	Restauro facciata e ristrutturazione.
		1991	Ristrutturazione interna parziale e variazione parziale aperture al piano terra della facciata interna. Geom. Mezzadri.
42	Via Costa, 18	1941	Ristrutturazione di un rustico per adattarlo a civile abitazione. Geom. Feldmann.
		1988	Ristrutturazione fabbricato e restauro facciata. Ing. Rocchi.
		1990	Demolizione e ricostruzione di due balconi interni. Arch. Testi. * Foto facciata.
	Via Costa, 46	1949	Sovralzo di un rustico. Geom. Feldmann.
	Via Costa, 20-23	1984/ 1987	Risanamento conservativo. Ing. Rocchi.
7		1989	Variante interna in corso d'opera e progetto infissi dei negozi in ferro. Ing. Rocchi.
		1990	Tinteggio facciata.
		1990	Variazione di destinazione d'uso parziale. Geom. Brianti. * Foto facciata.
	Via Costa	1991	Costruzione di una recinzione. Geom. Barusi. * Foto area cortilizia.
	Via Costa, 20	1991	Variazione di destinazione d'uso parziale. Ing. Rocchi.
9	Via Costa, 56	1956	Ristrutturazione parziale del fabbricato. Geom. Rocchi.
	Via Costa, 26	1962	Ristrutturazione parziale del fabbricato. Geom. Rocchi.
		1990	Variazione parziale di destinazione d'uso. Ing. Rocchi. * Foto facciata.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
		1991	Licenza per tinteggiare la facciata "secondo campionatura in loco", per sostituire i serramenti e per il rifacimento della pavimentazione del portico in cotto. La licenza è concessa a condizione che "la tinta esterna dovrà accompagnare quella già esistente che si individua nella parte del cornicione (arancio - giallo)"; si consiglia "di evitare la sabbatura per la pulizia della muratura a vista e di conservare la scritta"; si impone il rifacimento del comignolo. * Foto facciata.
10	Via Costa, 60	1961	Nuova costruzione di una scala e dei servizi igienici esteri al fabbricato. Geom. Sensini.
	Via Costa, 56	1964	Nuova costruzione di un rustico. Geom. Garbarelli.
11	V. XX Settembre, 65/a	1907	Sovralzo fabbricato e ristrutturazione portico.
		1933	Ristrutturazione di un rustico per renderlo abitabile. Geom. Feldmann.
	Via Costa, 28	1987	Tinteggio facciata. Geom. Brianti. * Foto facciata (fascia affrescata fra le finestre del secondo piano).
NL	Liston d'oro	1840	Demolizione di un fabbricato.
NL	Via Vezzoni	1981	Nuova costruzione di impianti sportivi.
NL	Via XX Settembre	1934	Restauro tettoia.
NL	Via XX Settembre, 64	1909	Ristrutturazione fabbricato.
NL	Via XX Settembre, 64	1938	Variazione aperture piano terra.

Titolo: Interventi sugli edifici e documentazione storica sulle coloriture
 (Fonti: Licenze di Fabbrica - Archivio Storico Comunale di
 Fontanellato)

Via L.. Sanvitale

Mappale	A	B	C1	C2	D	E	F	Legenda
71		1941						A: Sostituzione edilizia; Nuova costruzione
		1965						
72		1968/69	1968/69	1939				B: Restauro e/o risanamento conservativo; Ristrutturazione interna; Ampliamento e/o sovrалzo
				1941				
				1969				
73	1970/FC							C1: Intervento generale sulla facciata
79	1966/FC		1986		1986 <			
80		1970	1974					C2: Intervento sulle aperture di facciata
97		1970		1914				
83		1936	1934	1940				D: documentazione storica sulle insegne dipinte
		1963		1970				
84		1959	1981/82		1981 <			E: Documentazione storica sulle insegne dipinte
		1980						
85		1984			1984 <		1984 <	F: Documentazione storica su elementi decorativi pittorici e/o a rilievo
86		1979	1981/82	1976	1976 <		1976 <	
					1979 <		1979 <	
					1981 <		1981 <	
87		1979	1981/82	1976	1976 <		1976 <	FC: Conservazione delle facciate parzialmente/interamente (la voce è compresa all'interno della casella A)
					1979 <		1979 <	
					1981 <		1981 <	
94		1979	1981/82	1976	1976 <		1976 <	FC: Conservazione delle facciate parzialmente/interamente (la voce è compresa all'interno della casella A)
96					1979 <		1979 <	
		1914						
		1967						
101			1986		1986 <			
128		1941		1956				
100			1934					

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
71	Via Costa, 4	1941	Costruzione servizi igienici esterni al fabbricato.
		1965	Costruzione servizi igienici esterni all'edificio. Geom. Rocchi.
72	V.L.Sanvitale,3-5-7-9	1939	Ristrutturazione aperture del piano terra. Geom. Feldmann.
		1941	Chiusura di una porta concessa con la precedente licenza.
		1968/1969	Ristrutturazione interna e restauro della facciata conservando le attuali caratteristiche. <u>Colori facciata</u> : intonaco in calce e colori giallo e rosso. Geom. Virgili.
		1969	Ristrutturazione degli infissi delle aperture dei negozi (sono respinti quelli in alluminio anodizzato a favore di <i>"serramenti con caratteristiche intonate al centro storico in legno oppure in ferro con fattura almeno in stile '800"</i>). Geom. Virgili.
73	Via L. Sanvitale, 4	1970	Demolizione e ricostruzione con ampliamento conservando la facciata. Per. Ind. Bertozi.
	Via L. Sanvitale, 14	1974	Tinteggio facciata. <u>Colori di facciata</u> : grigio chiaro come la parte est del nuovo fabbricato della Cassa di Risparmio <i>"Sotto il marcapiano sarà di colore mattone chiaro con sembranelle alle finestre"</i> .
		1991	Variazione di destinazione d'uso. Geom. Bernini.
79	Via L. Sanvitale, 16	1966	Demolizione e ricostruzione conservando solo la sagoma esterna del portico e i pilastri <i>"per la tutela paesaggistica della vecchia zona"</i> . Ing. Zanardi.
		1986	Tinteggio facciata. <u>Colori di facciata</u> : Color "melone" (Parmacolor n°. 127) * Foto della facciata.
80	Via L. Sanvitale, 18	1974	Tinteggio della facciata. <u>Colori di facciata</u> : <i>"colore più chiaro del fronte sud"</i> del palazzo della Cassa di Risparmio.
80 97	Via Parrocchiale, 16	1914	Ristrutturazione aperture al piano terra.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
	Via L. Sanvitale, 18	1970	Costruzione servizi igienici esterni all'edificio. Geom. Barusi.
83	Via L. Sanvitale	1934	Ordinanza per il restauro della facciata.
		1936	Sovralzo del secondo piano. Ing. Magarxy.
		1940	Apertura e ristrutturazione aperture del piano terra. Ing. Bianchi.
		1963	Ristrutturazione interna parziale. Ing. Buzzoni.
		1970	Ristrutturazione porte d'ingresso. Geom. Rocchi.
84	Via L. Sanvitale	1959	Nuova costruzione di un edificio rustico. Geom. Virgili.
	Via L. Sanvitale, 32	1980	Risanamento conservativo con sovralzo. Geom. Bussolati * Foto della facciata.
		1981	Tinteggio facciata: <u>Colore di facciata</u> : tempera lavabile color paglierino scuro. * Foto della facciata.
		1982	Tinteggio facciata: <u>Colore di facciata</u> : nocciola.
85	V. L.Sanvitale, 36-38	1980	Sovralzo e rifacimento copertura (non eseguito). Geom. Zambonini.
		1984	Sovralzo e ristrutturazione interna parziale. Geom. Barusi. * Foto della facciata.
86	V. L.Sanvitale, 40-44	1979	Risanamento conservativo con sovralzo parziale. Geom. Barusi. * Foto della facciata.
87		1981	Tinteggio facciata: <u>Colori di facciata</u> : tinta al quarzo plastico color bianco rosato. * Foto della facciata.
94		1976	Ristrutturazione aperture piano terra. Geom. Bussolati. * Foto della facciata.
	Via L. Sanvitale, 44	1982	Tinteggio della facciata: <u>Colori di facciata</u> : giallo frumento.
95	Via L. Sanvitale, 46	1962	Ristrutturazione aperture piano terra. Geom. Virgili.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
		1991	Ristrutturazione interna con variazione di destinazione d'uso parziale. Arch. Pedrelli. * Foto facciata.
96	Via L. Sanvitale	1914	Ristrutturazione e sovralzo del secondo piano. Geom. Isola.
		1967	Costruzione servizi igienici esterni all'edificio. Geom. Rocchi.
101	Via L. Sanvitale	1986	Tinteggio facciata. * Foto della facciata.
128	Via L. Sanvitale	1941	Ristrutturazione parziale del fabbricato con ampliamento.
	Via L. Sanvitale	1956	Variazione aperture di facciata. Geom. Dazzi.
100	Via L. Sanvitale	1934	Costruzione recinzione area cortilizia con rete metallica su fittoni.
NL	Borgo dei Birri	1837	Demolizione di un fabbricato conservando il portico.
NL	Borgo della Parrocchiale	1837	Denuncia di un abusivismo sul confine di proprietà.
NL	Borgo dei Bazzi	1837	Tamponatura di un'arco del portico.
NL	Via L. Sanvitale, 105	1915	Ristrutturazione di un'arco di un portico.
NL	Via L. Sanvitale, 103	1915	Restauro facciata.
NL	Via L. Sanvitale, 23	1940	Ristrutturazione aperture piano terra.
NL	Via L. Sanvitale, 11	1955	Variazione aperture piano terra.

Titolo: Interventi sugli edifici e documentazione storica sulle coloriture
 (Fonti: Licenze di Fabbrica - Archivio Storico Comunale di
 Fontanellato)

Via J. Sanvitale / Piazzale G. Matteotti

Mappale	A	B	C1	C2	D	E	F	Legenda
70		1990	1979					A: Sostituzione edilizia; Nuova costruzione
287			1988	1958	1988 <			B: Restauro e/o risanamento conservativo; Ristrutturazione interna; Ampliamento e/o sovrалzo
105			1980	1978	1980 <	1980 <	1980 <	C1: Intervento generale sulla facciata
			1990	1982				C2: Intervento sulle aperture di facciata
106			1983		1983 <			D: documentazione storica sulle insegne dipinte
107	1966/69 FC	1957						E: Documentazione storica sulle insegne dipinte
108		1971	1971	1975				F: Documentazione storica su elementi decorativi pittorici e/o a rilievo
109	1922	1971	1971	1975			1922	FC: Conservazione delle facciate parzialmente/interamente (la voce è compresa all'interno della casella A)

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
70	Via Costa, 1	1979	Tinteggio facciata: <u>Colori di facciata</u> : "pittura lavabile per esterni" color beige per la facciata e il porticato; color grigio per il cornicione, i pilastri, gli archi, i travetti del portico e le imposte esterne. Geom. Rocchi
		1979	Ristrutturazione del pilastro d'angolo del portico. Geom. Rocchi
		1990	Ristrutturazione interna parziale. Ing. Rocchi
287	Via J. Sanvitale	1958	Apertura di una vetrina. Geom. Dazzi
		1964	Installazione fioriere esterne alle finestre nel periodo estivo.
		1988	Tinteggio facciata: <u>Colori di facciata</u> : n. 11 della colorimetria nocciola chiaro. * Foto facciata
105	Piazza Matteotti	1975	Variazione di destinazione d'uso parziale Geom. Rocchi
		1978	Rifacimento infissi dei negozi e ristrutturazione interna parziale. Geom. Barusi. * Foto facciata
		1980	Tinteggio facciata. * Foto facciata
106	Via J. Sanvitale, 1-2	1982	Sostituzione imposte del negozio con infissi in alluminio anodizzato e installazione di un'insegna luminosa. Geom. Rocchi
		1990	Tinteggio del portico con colore prescritto dall'Ufficio Tecnico Comunale. * Foto facciata.
		1981	Tinteggio facciata e rifacimento cornicione (domanda respinta) Geom. Virgili

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
		1983	Tinteggiamento facciata e rifacimento cornicione. <u>Colori di facciata</u> : rosa antico chiaro n°. 24 dalla fascia marcapiano al primo piano alla gronda; bianco latte n°. 80 alla gronda e al cielo del portico; terra di Siena n°. 21 da terra alla fascia marcapiano del primo piano e alla parete del portico; color legno per i travetti della gronda. Geom. Virgili. * Foto facciata.
107	P.za Matteotti	1957	Tinteggiamento facciata: <u>Colori di facciata</u> : "colore pattuito con l'imbianchino in loco" dalla Sop. BB.AA. - Bologna. Geom. Virgili
	P.za Matteotti, 14	1966/1969	Demolizione e ricostruzione fabbricato conservando la facciata e riquadrando le finestre del secondo piano. Geom. Rocchi
109	P.za Sanvitale	1922	Demolizione e ricostruzione con ampliamento e sovralzo. Arch. E. Leoni.
108 109	Via J. Sanvitale	1971	Ristrutturazione interna e <u>tinteggiamento facciata</u> con quei colori "che meglio potranno armonizzare con le più ambientate tipologie esistenti nella Piazza". Ing. Leopizzi - Ing. Scarpa.
	P.za Matteotti	1975	Sostituzione infissi in ferro delle vetrine e installazione di un'insegna luminosa. Ing. Scarpa.
	P.za Matteotti, 9	1986	Variazione di destinazione d'uso parziale. Geom. Pattacini.
NL	Mezzodì della piazza della Rocca	1837	Ristrutturazione apertura di bottega.
NL		1840	Ristrutturazione apertura piano terra.
NL	Piazzale della Rocca	1912	Edicola di legno.
NL		1934	Riparazione grondaie e pluviali.
106		1910	Ristrutturazione fabbricato.

Titolo: Interventi sugli edifici e documentazione storica sulle coloriture
 (Fonti: Licenze di Fabbrica - Archivio Storico Comunale di
 Fontanellato)

Via Fontanino

Mappale	A	B	C1	C2	D	E	F	Legenda
129				1936				A: Sostituzione edilizia; Nuova costruzione
				1945				B: Restauro e/o risanamento conservativo; Ristrutturazione interna; Ampliamento e/o sovrалzo
				1947				C1: Intervento generale sulla facciata
130								C2: Intervento sulle aperture di facciata
131/132	1933	1930		1940				D: documentazione storica sulle insegne dipinte
	1990/91	1940						E: Documentazione storica sulle insegne dipinte
		1947						F: Documentazione storica su elementi decorativi pittorici e/o a rilievo
		1965						FC: Conservazione delle facciate parzialmente/interamente (la voce è compresa all'interno della casella A)
93		1983						

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
129	Via Fontanino, 2	1936	Variazione aperture di facciata.
		1945	Variazione aperture del piano terra.
		1947	Variazione aperture del piano terra. Geom. Virgili.
131 1932	Via Fortanino	1930	Ampliamento fabbricato ad uso magazzino. Cap. Zanardi.
		1933	Nuova Costruzione ad uso garage.
	Via Martiri Fascisti, 9	1940	Ristrutturazione interna e sovralzo di un magazzino.
	Via Fontanino	1947	Ampliamento fabbricato ad uso magazzino.
		1965	Ampliamento fabbricato. Geom. Virgili
		1990/ 1991	Demolizione e ricostruzione con variazione dei fabbricati (ristrutturazione urbanistica) Arch. Testi - Arch. Rossi.
93	Via Fontanino, 4	1983	Ristrutturazione interna parziale. Geom. Verani.

Titolo: Interventi sugli edifici e documentazione storica sulle coloriture
 (Fonti: Licenze di Fabbrica - Archivio Storico Comunale di
 Fontanellato)

Via C. Brambilla

Mappale	A	B	C1	C2	D	E	F	Legenda
14/13	1937							A: Sostituzione edilizia; Nuova costruzione
357	1965							B: Restauro e/o risanamento conservativo; Ristrutturazione interna; Ampliamento e/o sovrалzo
282	1949							C1: Intervento generale sulla facciata
340			1977					C2: Intervento sulle aperture di facciata
338	1956	1958						D: documentazione storica sulle insegne dipinte
		1981			1981 <			E: Documentazione storica sulle insegne dipinte
								F: Documentazione storica su elementi decorativi pittorici e/o a rilievo
								FC: Conservazione delle facciate parzialmente/interamente (la voce è compresa all'interno della casella A)

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
14	Via Fontana	1937	Nuova costruzione ad uso laboratorio artigiano.
13	Zambelloni		Geom. Feldmann.
		1937	Costruzione di una fossa per la raccolta delle acque reflue.
357	Via Brambilla	1960	Nuova costruzione ad uso civile abitazione (non eseguita). Geom. Granelli.
		1965	Nuova costruzione ad uso civile abitazione. Geom. Rocchi.
282	Strada di circonvallazione	1949	Nuova costruzione ad uso civile abitazione e laboratorio artigiano.
340	Via Brambilla, 10	1977	Tinteggi facciata: <u>Colori di facciata</u> : beige. Nuova costruzione recinzione.
338	Via Brambilla	1956	Nuova costruzione ad uso uffici. Geom. Virgili.
		1958	Ampliamento fabbricato. Geom. Virgili.
		1981	Ristrutturazione fabbricato. Geom. Bussolati. * Foto di facciata.
		1984	Collocamento tenda parasole.

Titolo: Interventi sugli edifici e documentazione storica sulle coloriture
 (Fonti: Licenze di Fabbrica - Archivio Storico Comunale di
 Fontanellato)

Via L. Pigorini / Piazza G. Garibaldi

Mappale	A	B	C1	C2	D	E	F	Legenda
40	1979	1937					1977 <	A: Sostituzione edilizia; Nuova costruzione B: Restauro e/o risanamento conservativo; Ristrutturazione interna; Ampliamento e/o sovrалzo
		1977						
39		1977			1977 <			
34		1978	1981		1981 <	1981 <	1981 <	
32			1975					C1: Intervento generale sulla facciata C2: Intervento sulle aperture di facciata
			1977					
30/31	1969/F C	1955	1980		1980 <			D: documentazione storica sulle insegne dipinte E: Documentazione storica sulle insegne dipinte
		1974						
29	1959							F: Documentazione storica su elementi decorativi pittorici e/o a rilievo
	1980							
28			1958	1930				
27		1958	1958					
339	1956							
15				1981	1981 <			FC: Conservazione delle facciate parzialmente/interamente (la voce è compresa all'interno della casella A)

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
40	Piazza Garibaldi	1937	Ristrutturazione blocco serre. Geom. Brianti.
	Via Mazzini	1972	Costruzione recinzione al parco Gandini (domanda respinta).
	Via Roma	1976	Progetto per ampliare il parco Gandini e formare un parco pubblico.
	Piazza Garibaldi, 2	1977	Restauro conservativo blocco Scuderie. Arch. Gandini. * Foto facciata.
	Via Roma	1979	Progetto per costruire le serre nel parco Gandini.
	Via Roma	1987	Sistemazione a giardino pubblico dell'area a lato di via Roma. Geom. Mezzadri - Arch. Werner.
	P.za Garibaldi, 3-4-5-6	1977	Domanda per un restauro conservativo blocco S. Napoleone (progetto non eseguito "perchè respinto"). Arch. Gandini. * Foto facciata.
	Piazza Garibaldi, 7-8	1978	Ristrutturazione edilizia senza modifiche in facciata e del colore. Geom. Barusi.
34	Piazza Garibaldi, 7-8	1981	Tinteggio facciata: <u>Colori di facciata</u> : color giallo Parma per le murature; color verde per le imposte con cornici alle finestre e insegna dipinta come nella facciata dell'edificio prima della ristrutturazione. Geom. Barusi. * Foto facciata.
	Piazza Garibaldi, 10	1975	Rifacimento intonaco di facciata.
32	Piazza Garibaldi, 10	1977	Tinteggio facciata: <u>Colori di facciata</u> : muro color ocre come da campione n. 2.
	Via Pigorini	1955	Ristrutturazione interna. Ing. Pizzaferri.
30		1969	Demolizione e ricostruzione fabbricato conservando la facciata sud. <u>Colori di facciata</u> : color verde marcio molto tenue per le murature; grigio per le imposte. Arch. Mambriani.
31	Via Pigorini	1974	Collocazione insegna in lettere di bronzo. Arch. Mambriani.
	Via Pigorini	1974	Variante interna. Arch. Mambriani.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
	P.za Garibaldi, 12-13-14	1980	Rifacimento intonaco e tinteggiatura facciata. <u>Colore di facciata</u> : intonaco pigmentato con terre naturali. Ing. Zardi. * Foto facciata.
29	Via Pigorini, 6	1959	Demolizione e ricostruzione del fabbricato. Ing. De Trizio.
		1980	Ristrutturazione del fabbricato. Geom. Tabolacci.
27	Via Pezzone	1930	Variazione aperture di facciata.
28			
	Via Pigorini, 2	1958	Ampliamento parziale del fabbricato e tinteggiatura faccianta color paglierino. Per. Bertozzi.
339	Via Pigorini	1956	Nuova costruzione del fabbricato. Ing. Casaglia.
15	Via Brambilla	1981	Sostituzione degli infissi in legno di un negozio. Geom. Rocchi. * Foto di facciata.
NL	Piazzale San Napoleone	1907	Sovrallzo di un fabbricato.

Titolo: Interventi sugli edifici e documentazione storica sulle coloriture
 (Fonti: Licenze di Fabbrica - Archivio Storico Comunale di
 Fontanellato)

Mappale	A	B	C1	C2	D	E	F	Legenda
19/20		1986			1986 <			A: Sostituzione edilizia; Nuova costruzione
21/22	1959							B: Restauro e/o risanamento conservativo; Ristrutturazione interna; Ampliamento e/o sovrалzo
23		1936	1936		1984 <			C1: Intervento generale sulla facciata
			1984					C2: Intervento sulle aperture di facciata
24		1958	1958					D: documentazione storica sulle insegne dipinte
25		1965	1979		1979 <			E: Documentazione storica sulle insegne dipinte
26		1957	1979		1979 <			F: Documentazione storica su elementi decorativi pittorici e/o a rilievo
		1974/75						FC: Conservazione delle facciate parzialmente/interamente (la voce è compresa all'interno della casella A)
284	1956		1984	1941	1984 <			
				1949				
				1958				
				1965				
35			1915					

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
19	Via Brambilla	1970	Costruzione tettoia. Geom. Virgili.
	Via Brambilla, 4	1983/ 1986	Ristrutturazione interna parziale. Geom. Brianti. * Foto facciata.
21	Via Pezzone, 6-8	1959	Demolizione e ricostruzione di due fabbricati. Ing. Meschiari.
22			
23	Via Pezzone	1936	Restauro facciata. Geom. Barral.
	Via Pezzone, 5	1984	Tinteggio facciata: <u>Colore di facciata</u> : "giallo sole". * Foto di facciata.
24	Via Pezzone	1958	Ristrutturazione facciata e tinteggio. Ing. Zanardi.
25	Via XXV Aprile, 1	1965	Ristrutturazione fabbricato. Geom. Marenghi.
		1979	Tinteggio facciata: <u>Colori di facciata</u> : beige chiaro. * Foto di facciata.
26	Via XXV Aprile, 6	1957	Ristrutturazione con sovralzo parziale. Ing. Zanardi.
	Via XXV Aprile, 2-3	1974/ 1975	Risanamento conservativo del fabbricato. Arch. Gandini - Geom. Barusi.
		1979	Tinteggio facciata: <u>Colori di facciata</u> : rosso mattone "identico a quello preesistente ai lavori di restauro". * Foto di facciata.
284	Via Pezzone	1941	Variazione aperture di facciata al magazzino di San Napoleone.
	Vicolo Giardino	1949	Variazione aperture piano terra.
		1953	Demolizione della cinta del Magazzino di San Napoleone sostituendola con una ringhiera e licenza per sopralzare un rustico.
	P.le XXV Aprile	1956	Demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione. Geom. Virgili.
	Via Pezzone, 8	1958	Variazione aperture piano terra.
		1965	Variazione aperture piano terra nel Magazzino di San Napoleone.
	Vicolo Giardino	1965	Variazione aperture di facciata al magazzino di San napoleone.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
	P.za XXV Aprile	1966	Costruzione recinzione al piazzale con pilastri in pietra o cemento martellinato.
	P.za XXV Aprile, 5-6-7	1984	Tinteggi facciata: <u>Colori di facciata</u> : color beige. * Foto di facciata.
35	Vicolo Giardino	1915	Restauro facciata.
NL	Via Tomba	1908	Variazione aperture di facciata. Cap. Bussolati.
NL	Via Tomba, 47	1910	Restauro facciata.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
1	Strada Provinciale	1914/ 1919	Sistemazione a giardino pubblico dell'area a lato della strada Provinciale. Ing. Guido Albertelli.
2	Strada Provinciale	1923	Nuova costruzione di una civile abitazione.
3	Strada Provinciale	1936	Nuova costruzione di un ammasso granario.
4	Via Martiri Fascisti (Via Vaccari)	1936	Nuova costruzione di una civile abitazione.
5	Via Martiri Fascisti(Via Vaccari)	1935	Ristrutturazione con sovralzo di un magazzino (Boglioli).
6	Via Vaccari	1953	Nuova costruzione di una civile abitazione. Geom. A. Rocchi.
7	Via IV Novembre	1949	Nuova costruzione di un chiosco. Geom. F. Virgili.
8	Strada Provinciale	1949	Nuova costruzione di un magazzino.
9	Via Martiri della Libertà, 26	1947	Nuova costruzione di un'autorimessa. Geom. F. Virgili.
10	Viale a riscontro della "Porta di Sopra"	1907	Nuova costruzione di una civile abitazione. Ing. U. Corbellini.
11	Strada Provinciale	1937	Nuova costruzione di una civile abitazione e magazzino (Boglioli).
12	Via Martiri Fascisti	1937	Nuova costruzione di una stalla e per sovralzare un rustico. Ing. Frati.
13	V. Martiri Fascisti,118	1937	Tinteggio facciata "color cuoio".
14	Via Martiri Fascisti	1937	Ampliamento di un fabbricato rustico. Geom. G. Feldmann.
15	Via Martiri Fascisti	1936	Nuova costruzione di un rustico.
16	Via Martiri Fascisti e Strada Gamberina	1939	Costruzione di una recinzione (Boglioli).
17	Via Vaccari	1968	Nuova costruzione di un edificio residenziale multipiano (domanda respinta). Geom. Camorali.
18	Via C. Brambilla angolo Via Vezzoni	1966	Nuova costruzione di una civile abitazione con magazzino. Geom. Caporali.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
19 1/2	Via Vaccari, 40	1988	Variante interna in corso d'opera. Colori di facciata: sulla facciate est, sud e ovest è stata conservata la muratura a faccia vista. Geom. Virgili.
		1987	Demolizione e ricostruzione con sovralzo. Geom. Virgili.
20	Via Vezzoni	1990	Nuova costruzione di un volume tecnico.
21 1/6	Via Vaccari, 32-34	1980	Ristrutturazione con ampliamento. Geom. Barusi.
		1985/ 1990	Ristrutturazione esterna parziale. Geom. Barusi.
	(2 licenze)	1984	Costruzione di una recinzione. Geom. Barusi.
22 1/2	Via Vaccari, 36	1965	Ampliamento fabbricato. Geom. Zerbini.
		1991	Ristrutturazione interna e sovralzo parziale. Geom. Virgili. * Foto facciata.
23 1/2	Via Vaccari, 38-40	1984	Ristrutturazione esterna parziale. Geom. Virgili.
		1987	Ristrutturazione esterna parziale. Variante in corso d'opera. Geom. Virgili.
24 1/2	Via Vezzoni, 4-6-8	1978	Nuova costruzione di una recinzione. Per. Bertozzi.
		1977	Variazione destinazione d'uso parziale. Per. Bertozzi.
25	Via Vaccari	1976	Nuova costruzione di una recinzione. Geom. Dazzi.
26	Via Vaccari, 39	1975	Nuova costruzione di una recinzione. Geom. Virgili.
27 1/8	Via Vezzoni	1960/ 1966	Ristrutturazione fabbricato ad uso produttivo (vari progetti successivi). Geom. Virgili - Ing. Del Grosso - Geom. Perz - Geom. Mora - Geom. Burlenghi.
28 1/3	Strada Provinciale	1924	Nuova costruzione di una civile abitazione.
		1930	Nuova costruzione di una civile abitazione e di fabbricati ad uso laboratorio artigiano.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
	Via IV Novembre	1940	Ampliamento fabbricato di una civile abitazione.
29		1937	Demolizione e ricostruzione di un solaio ad uso granaio.
30	Strada Provinciale	1930	Nuovo chiosco per vendita oggetti sacri.
31	Strada Provinciale	1930	Nuovo chiosco per deposito biciclette.
32		1940	Ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile abitazione con sovralzo.
33	Strada Provinciale	1939	Nuova costruzione ad uso magazzino.
34 1/3	Via Gramsci	1956	Nuova costruzione ad uso civile abitazione (non realizzata). Geom. Rocchi.
	Via Brambilla	1973	Nuova costruzione ad uso civile abitazione (non realizzata). Geom. Rocchi.
		1984	Costruzione nuova recinzione (non realizzata). Ing. Rocchi.
35 1-4	Via Vezzoni	1971	Ampliamento fabbricato. Geom. Caporali.
	Via Brambilla, 12	1983/1987	Ampliamento fabbricato. Geom. Caporali.
36 1-4	Via Gramsci	1956/1957	Nuova costruzione ad uso civile abitazione e magazzino. Geom. Virgili.
	Via Brambilla	1959	Ampliamento fabbricato. Geom. Virgili.
	Via Vezzoni	1967	Nuova costruzione di una recinzione. Geom. Virgili.
37 1-5	Via Vezzoni	1967	Ristrutturazione del fabbricato ad uso laboratorio artigiano. Ing. Zanardi.
	Via Trieste	1969	Ampliamento fabbricato. Ing. Zanardi.
	Via Trieste, 6	1972	Ampliamento fabbricato. Geom. Negroni.
		1973	Nuova costruzione di una recinzione. Geom. Negroni.
38	Prato Terzani	1956	Nuova costruzione ad uso laboratorio artigiano. Geom. Casamanti.

P.C	Localizzazione	Anno	Modalità di intervento
39	Via Trieste	1965	Nuova costruzione di una recinzione. Ing. Zanardi.
40		1840	Restauro selciato del portico.
41		1909	Denuncia per lavori abusivi.
42	Via Umberto I	1911	Collocamento di un chiosco in modo precario.
43		1912	Restauro facciata e tinteggiatura.
44		1941	Ampliamento fabbricato.
45		1934	Restauro facciata.
46	Via Sanvitale, 47	1935	Restauro di un fabbricato.

