

533

COMUNE DI FONTANELLATO  
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 10/19

Località GOLENA DI TARO

Via STR. COMUN. BIANCONESE n° 87

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESID. AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSO

Indirizzo culturale prevalente FORAGGERI - ZOOTECNIA DA LATTE

Tipologia dell'insediamento RURALE TRADIZIONALE MISTA

Inserimento ambientale INSUFFICIENTE

Pertinenza AIA

Recinzioni \_\_\_\_\_ Barriere visive \_\_\_\_\_

Manufatti accessori precari \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 2 ALLOGGI

- n° 1 alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
  - n° 1 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
  - n° \_\_\_\_\_ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ non occupati
- n° \_\_\_\_\_ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
- n° \_\_\_\_\_ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° \_\_\_\_\_) di cui:
  - n° \_\_\_\_\_ non occupati
- n° \_\_\_\_\_ alloggi extragricoli (edificio n° \_\_\_\_\_) di cui:
  - n° \_\_\_\_\_ non occupati
- n° 1 alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° \_\_\_\_\_)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



referimento alla scheda di analisi del  
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note \_\_\_\_\_

## TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2	3	4
Tipo edilizio	G <sub>2</sub>	H <sub>6</sub>	H <sub>5</sub>	A
Epoca di costruzione	C	C	D	D
N° piani f.t./H max	2P.	1P.	6m.	2P.
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	2 FALDE	2 FALDE	2 FALDE	4 FALDE
Manto di copertura	COPPI	COPPI	ETERNIT	TEGOLE
Finitura	INTONACO	INTONACO	CLS	INTONACO
Aggetti				BALCONI
Manufatti accessori	PORTICO IN LANIERA	BOX IN LANIERA		
Stato di conservazione	BUONO	DISCRETO	BUONO	BUONO
Valore ambientale				
Inserimento ambientale	DISCRETO	SUFFIC.	PESSIMO	PESSIMO
Uso prevalente	R.A.	AC <sub>3</sub>	AC <sub>2</sub>	R
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			1
Grado di utilizzo	C	C	C	C
Note - foto n°				

## TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	5			
Tipo edilizio	H4			
Epoca di costruzione	D			
N° piani f.t./H max	6 m.			
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	2 FAUDE INCONGRUE			
Manto di copertura	ETERNIT			
Finitura	HATTONI CLS			
Aggetti	PORTICO			
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	BUONO			
Valore ambientale				
Inserimento ambientale	PESSIMO			
Uso prevalente	AC1			
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi				
Grado di utilizzo	C			
Note - foto n°				



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



foto n° \_\_\_\_\_