

**COMUNE DI FONTANELLATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO**

scheda n° 7/1

Località \_\_\_\_\_ Via TOCCALMATTO n° 77

**CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO**

Funzione prevalente RESID. AGRICOLA Classificazione P.R.G. CONNESSO

Indirizzo colturale prevalente CEREALI FORAGGIO

Tipologia dell'insediamento RURALE TRADIZIONALE

Inserimento ambientale DISCRETO

Pertinenza CORTICE - GIARDINO - ORTO - PLASTRINI BASSI DI ACCESSO

Recinzioni SIEPE Barriere visive \_\_\_\_\_


Manufatti accessori precari BOX IN VATTIERA

Note \_\_\_\_\_

**ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI**

- n° 1 alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
  - n° 1 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
  - n° \_\_\_\_\_ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
  - n° \_\_\_\_\_ non occupati
- n° \_\_\_\_\_ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° \_\_\_\_\_)
- n° \_\_\_\_\_ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° \_\_\_\_\_) di cui:
  - n° \_\_\_\_\_ non occupati
- n° \_\_\_\_\_ alloggi extragricoli (edificio n° \_\_\_\_\_) di cui:
  - n° \_\_\_\_\_ non occupati
- n° \_\_\_\_\_ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° \_\_\_\_\_)

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



referimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---

## TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2	3	
Tipo edilizio	F <sub>2</sub> + H <sub>3</sub>	H <sub>6</sub>	H <sub>6</sub>	
Epoca di costruzione	B	C	C	
N° piani f.t./H max	2 p. + s	5m	5m.	
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	4 FALDE	2 FALDE	2 FALDE	
Manto di copertura	TEGOLE	TEGOLE	TEGOLE	
Finitura	MASTONI E INTONACO	INTONACO	INTONACO	
Aggetti	BALCONE TETTOIA			
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	BUONO	BUONO	BUONO	
Valore ambientale	V.A.			
Inserimento ambientale	BUONO	SUFFIC.	SUFFIC.	
Uso prevalente	R.A.	AC <sub>3</sub>	AC <sub>3</sub>	
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C	C	C	
Note - foto n°	1.2	1	2	



**COMUNE DI FONTANELATO**  
**PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA**

**BENI CULTURALI**

scheda n° 7/1

Località \_\_\_\_\_ Via Toccolmato n° 77  
Unità d'indagine n° 7/1 Edificio n° 1

**COMPLESSO EDILIZIO**

Epoca di impianto B/C

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> nuova edificazione	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	<b>SEGNI DI ABBANDONO</b> <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	

**SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO**

Tipologia CORPI AGGREGATI Epoca di impianto B  
 Struttura MATTONI CON SOLAI IN LEGNO PIANI  
 Copertura 4 F. TEGOLE SU TRAVATURA IN LEGNO  
 Elementi costruttivi notevoli TETTOIA D'INGRESSO - TEGOLE SOSTRUTTURA LEGNEA  
 Elementi decorativi e particolari BALCONE, DIVERSIFICAZIONE X FASCIE MATERIALI FACCIA  
 Serramenti PATENTI IN METALLO CON INFERIATE AL PIANO INTERIORE  
 Alterazioni RISTRUTTURAZIONE GENERALE CON CURA  
 Stato di conservazione BUONO  
 Note \_\_\_\_\_


**AREA DI PERTINENZA**

Organizzazione CORRILE (IN PARTE PAVIMENTATO) - GIARDINO - ORTO  
 Dotazione vegetazionale PRATO - ELEMENTI ARBOREI  
 Elementi vegetazionali significativi \_\_\_\_\_  
 Alterazioni \_\_\_\_\_  
 Note PIASTRINI BASSI DI ACCESSO IN PAVIMENTAZIONE

**ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE**

Caratterizzanti \_\_\_\_\_  
 Di disturbo \_\_\_\_\_

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2



foto n° \_\_\_\_\_