

377

COMUNE DI FONTANELLATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 7/34

Località _____ Via PRIORATO n° 72

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente RESIDENZIALE Classificazione P.R.G. NON CONNESSO

Indirizzo culturale prevalente _____

Tipologia dell'insediamento EXTRA-AGRICOLA

Inserimento ambientale INSUFFICIENTE

Pertinenza GIARDINO - ORTO

Recinzioni CANCELLO - RETE METALLICA Barriere visive _____

Manufatti accessori precari BOLLINI IN LATERIZI

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 1 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° 1 alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



referimento alla scheda di analisi del
patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1			
Tipo edilizio	F ₃ (E2L G ₂)			
Epoca di costruzione	B RISTRUTTURATO			
N° piani f.t./H max	2 P.			
Interrato/seminterrato	SETTINTERR.			
Copertura/Pendenza	TETTO PIANO			
Manto di copertura	MANTO BITUMINOSO			
Finitura	INTONACO			
Aggetti	TETTOIA DI INGRESSO			
Manufatti accessori	BOX IN LATERA			
Stato di conservazione	BUONO			
Valore ambientale				
Inserimento ambientale	INSUFF.			
Uso prevalente	R.			
Uso secondario				
Uso piano terra				
Uso interr./seminterr	CANTINA			
N° alloggi	1			
Grado di utilizzo	C			
Note - foto n°	1, 2			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



foto n° 2