

COMUNE DI FONTANELLATO

PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

PATRIMONIO EDILIZIO IN TERRITORIO AGRICOLO

scheda n° 4/73Località _____ Via CANNETOLO N° 62A

CARATTERISTICHE DELL'INSEDIAMENTO - COMPLESSO

Funzione prevalente AGRICOLA Classificazione P.R.G. comuneIndirizzo culturale prevalente FORNACIA CEREALITipologia dell'insediamento EXTRA AGRICOLAInserimento ambientale INSIEMEPertinenza GIARDINO, PAVIMENTAZIONERecinzioni SIEPE Barriere visive _____


Manufatti accessori precari _____

Note _____

ANALISI PATRIMONIO ABITATIVO: N° 2 ALLOGGI

- n° _____ alloggi connessi all'azienda agricola di cui:
 - n° 1 occupati da nuclei familiari di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ destinati a coadiuvanti saltuari a tempo determinato
 - n° _____ occupati da nuclei familiari di pensionati attivi (o un tempo attivi) in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da nuclei familiari privi di attivi full time in azienda ma in rapporto di parentela con titolari/conduttori dell'azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ occupati da altri nuclei familiari privi di attivi full time in azienda (edificio n° _____)
 - n° _____ non occupati
- n° 1 alloggi declassati/asserviti a locali di servizio all'azienda (edificio n° _____)
- n° _____ alloggi scorporati dall'azienda (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi extragricoli (edificio n° _____) di cui:
 - n° _____ non occupati
- n° _____ alloggi non occupati e/o non riconducibili alle categorie precedenti per assenza di informazioni (edificio n° _____)

INQUADRAMENTO TERRITORIALE



riferimento alla scheda di analisi del patrimonio edilizio

punto e angolo di ripresa fotografica

Note _____

TERRITORIO AGRICOLO - ANALISI PATRIMONIO EDILIZIO

N° edificio	1	2	3	
Tipo edilizio	A	G1	H213	
Epoca di costruzione	D	A	B	
N° piani f.t./H max	2p	2p+1	1p	
Interrato/seminterrato				
Copertura/Pendenza	2F	2F	2F	
Manto di copertura	tegole	copp.	copp.	
Finitura	mattoni	intonaco	intonaco	
Aggetti	balconi scale		Balco	
Manufatti accessori				
Stato di conservazione	Buono	Disueto	Disueto	
Valore ambientale		V.A.	V.A.	
Inserimento ambientale	insuff.	Buono	Buono	
Uso prevalente	R.A.	R.A.	A213	
Uso secondario				
Uso piano terra	CANTINA			
Uso interr./seminterr				
N° alloggi	1	1		
Grado di utilizzo	C	C	C	
Note - foto n°		1	2	

COMUNE DI FONTANELATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 4/73

Località _____

Via CANNETOLO N° 62A "C. Foschicciò"

Unità d'indagine n° 4/73

Edificio n° 2

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Note _____	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia RESIDENZA RURALE Epoca di impianto A

Struttura MURATURA INTONACATA SOLAI PIANI IN LEGNO

Copertura 2F COPPI

Elementi costruttivi notevoli _____

Elementi decorativi e particolari _____

Serramenti PARRENTI IN LEGNO INFISSI CON INFERIATE AL P.T.

Alterazioni AMPLIAMENTI SUL PIANCO; COPERTURA PIANA

Stato di conservazione BUONO

Note _____

AREA DI PERTINENZA

Organizzazione GIARDINO ACCESSO A FALTO

Dotazione vegetazionale _____

Elementi vegetazionali significativi _____

Alterazioni _____

Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____

Di disturbo _____

COMUNE DI FONTANELATO
PIANO REGOLATORE GENERALE - INDAGINE URBANISTICA

BENI CULTURALI

scheda n° 473

Località _____ Via CANNETOLO 69A
Unità d'indagine n° 473 Edificio n° 3

COMPLESSO EDILIZIO

Epoca di impianto A

TIPOLOGIA		GRADO DI ALTERAZIONE	
originaria	attuale	congrui	incongrui
<input type="checkbox"/> corpo unico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ampliamenti	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> corpi aggregati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nuova edificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> corpi separati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> destinazione d'uso	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> a corte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> superfetazioni	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> con villa-palazzo	<input type="checkbox"/>	SEGNI DI ABBANDONO <input type="checkbox"/> parziali <input type="checkbox"/> generali <input type="checkbox"/> Note _____ _____	
<input type="checkbox"/> con casa padronale	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SINGOLO EDIFICIO O COMPONENTE DEL COMPLESSO

Tipologia BANCHESSA Epoca di impianto B
 Struttura MURATURA INTONACATA
 Copertura 2 F. COPPI
 Elementi costruttivi notevoli APERTURE ARCHEVOLATE (TAMPONATE) PORTICO AGGIUNTIVO
 Elementi decorativi e particolari _____
 Serramenti IN ALLUMINIO
 Alterazioni AMPLIAMENTO SUL FIANCO TAMPONAMENTO PORTICO
 Stato di conservazione BUONO
 Note LA TIPOLOGIA "BANCHESSA" ORIGINARIA NON E PIU' RICONOSCIBILE


AREA DI PERTINENZA

Organizzazione GRUPPO DI NO, ACCESSO ASFALTATO
 Dotazione vegetazionale _____
 Elementi vegetazionali significativi _____
 Alterazioni _____
 Note _____

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Caratterizzanti _____
 Di disturbo _____

Estratto cartografico



Limite unità d'indagine

Bene culturale indagato

Foto n° e angolo di ripresa

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 1



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

foto n° 2



foto n° _____