




Committenti SIG.RA RICCI MARIA PIA	N° TAVOLA
Progetto PIANO DI RECUPERO VIA CASE ROTTE PROPRIETA' RICCI loc. CASE ROTTE - TRAVERSETOLO (PR)	<div data-bbox="1228 1198 1452 1366" data-label="Text"> <h1>09</h1> </div>
Titolo RILIEVO FOTOGRAFICO	
<div data-bbox="103 1579 207 1608" data-label="Text"> Progettista </div> <div data-bbox="103 1664 512 1856" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="95 1870 598 1906" data-label="Text"> Ingegneria Design e Architettura </div> <div data-bbox="705 1608 1137 1758" data-label="Text"> STRADA QUINGENTI N.68 43123 PARMA TEL: 0521968718 E-MAIL: info@ideastudioassociato.it </div> <div data-bbox="705 1769 1067 1809" data-label="Text"> Ing. Sarah Trussardi </div> <div data-bbox="705 1841 1029 1937" data-label="Text"> Collaboratori: Ing. Eugenio Oliva Dott.ssa Brenda Rosa </div>	<div data-bbox="1161 1579 1236 1608" data-label="Text"> Timbro </div>
<div data-bbox="95 1960 201 1989" data-label="Text"> Emissione </div> <div data-bbox="95 1989 314 2020" data-label="Text"> Piano di Recupero </div>	<div data-bbox="1157 1960 1212 1989" data-label="Text"> Data </div> <div data-bbox="1157 1989 1339 2018" data-label="Text"> Dicembre 2021 </div>
<div data-bbox="82 2094 469 2125" data-label="Text"> File 649\06\piano attuativo </div>	



Punti di presa fotografica



FOTO 1 vista del complesso da ovest



FOTO 2 vista da est



FOTO 3 vista da via Case Rotte, dalla fine del lotto



FOTO 4 il complesso stalla fienile e abitazione prospetto ovest



FOTO 5 Stradello di ingresso attuale



FOTO 6 Interno del complesso



FOTO 7 prospetto est con in evidenza le carenze strutturali



FOTO 8 vista da nord