

Pratica N°

--	--	--	--	--	--

COMPENSORIO

COMUNE-Istat

18030

59

-Ditta Vini Litor
 residente a S. Secondo in Via Venti 1°
 -Pozzo ad uso irrigazione in Comune di S. Secondo
 Frazione P. 2° Località 10 Litorale Mapp. N° / Fg.
 -Data di ultimazione della perforazione: 10.5.1955?
 -Ditta perforatrice: Tiberti Mosconi P658

CARATTERISTICHE DEL POZZO

*avanpozzo (si o no) si
 *diametro interno tubi mm. 115
 *profondità mt. 25

EQUIPAGGIAMENTO

*tipo della pompa Presbitero
 *potenza $\frac{Cv}{kW}$ 30
 *prevalenza mt. 6
 *portata lt/sec. 2 mq

-Livello statico mt.
 -Portata pozzo: lt/sec.
 -Superficie irrigata:
 ha. 1 are ca.
 -Consumo giornaliero (24 ore):
 metri cubi 865

La Ditta sottoscritta afferma, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione è completa e veritiera.

Data 14-1-1980Firma Vini Litor

STRATIGRAFIA DEL TERRENO

Indicare la natura dei terreni e le FALDE ACQUIFERE attraversati

Falde captate

-da mt. 0 a mt. 5 metri
 -da mt. 5 a mt. 10 sabbie
 -da mt. 10 a mt. 15 sabbie
 -da mt. 15 a mt. 20 terreno
 -da mt. 20 a mt. 25 ghiaia
 -da mt. a mt.
 -da mt. a mt.
 -da mt. a mt.



Localizzazione del pozzo

Long.			Lat.			Ha.		
Quota piano campagna: m.s.l.m.								

ANNOTAZIONI: Il pozzo fu perforato
l'anno 1955 con filtro statico
dunque poi rimosso con
filtro statico 1950

